BIELA ECUADOR

Mantenimiento

OPL-PACK-INSPECTOR BOTELLAS VACIAS
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
INSPECCION Y REAPRIETE

Autónomo

Lubricación diaria

Lubricación semanal

Lubricación quincenal

Lubricación mensual

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-01	**AJUSTE SISTEMA DE DETECCION DEM ALTO Y BAJO**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual

TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Mover la manija hasta alcanzar la altura establecida en la regleta según el formato a correr

2.- Asegurar que la manija quede apretada por la perilla superior para que no existan variaciones de altura durante producción

3.- Verificar que los sensores interiores se encuentren funcionando correctamente y probar que se realice el debido rechazo

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-02	**AJUSTE BARANDILLA DEL TRANSPORTADOR**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual





TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Soltar los elementos de sujeción
2.- Ajustar la barandilla al diámetro del envase comprobando con ayuda de un envase de prueba al pasar sin obstrucciones
3.- Observar un juego aprox de 3mm
4.- Volver a apretar los elementos de sujeción

**las barandillas deben estar paralelas al transportador*
**bordes no deben sobresalir al paso del envase*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-03	**AJUSTE UNIDAD DE DETECCION DE SODA CAUSTICA**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual



TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Ajustar con la ayuda del potenciómetro los valores correctos de la sensibilidad para la detección de la soda cáustica

**En caso de una botella llena , debe iluminarse al menos cuatro indicaciones luminosas en la zona A*

**Ver hoja de los valores de ajuste de los componentes electrónicos*

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-04	**REVISION FUNCIONAMIENTO SENSORES**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual

TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Revisar que los sensores actúen correctamente en cada una de las inspecciones y que se realice los debidos rechazos

2.- Verificar el tipo de rechazo en la pantalla del equipo

Reportar en caso de encontrar novedades

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-05	**AJUSTE ELECTRONICO ALTURA DE CABEZAL**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual



TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Con la ayuda del tablero, ajustar la altura del cabezal establecida según el SKU a correr

2.- Verificar que la altura sea correcta con las botellas test

En caso de encontrar novedades, reportárlas

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-6	**AJUSTAR ANCHO DEL TRANSPORTE INSPECTOR**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual



TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Realizar el ajuste con el equipo parado. Colocar un botella del formato a correr entre las bandas y utilizar las perillas laterales para ajustar la distancia entre las bandas

2.- Verificar que la botella quede LIGERAMENTE presionada por las bandas y asegurar el recorrido de la misma probando con el equipo en funcionamiento

Reportar en caso de encontrar novedades

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-7	**REVISION FUNCIONAMIENTO SENSORES**	

Frecuencia: *CADA CAMBIO DE SKU*

Materiales:
Manual



TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Realizar el ajuste con el equipo parado. Girar el indicador (1) según la altura establecida para cada SKU y girar la perilla (2) hasta que el indicador quede en contacto con el tope límite (3)

2.- Verificar el correcto accionamiento y rechazo del pusher con diferentes botellas test

Reportar en caso de encontrar novedades

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar inspecciones y reaprietes de los puntos del Inspector de Botellas Vacias		
Código: OPL-PACK-IBV-08	**REVISION ESTADO CORREAS DENTADAS**	

Frecuencia:
MENSUALMENTE

Materiales:
Manual



TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Comprobar el estado, tensión y funcionamiento

- Fragilidad/grietas
- Daños
- Desgaste de la superficie de rodadura
- Tensión correcta
- Marcha exacta

Reportar en caso de encontrar novedades