BIELA ECUADOR

OPL-PACK-LAVA.BOTELLAS
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
Limpieza

Mantenimiento Autónomo



BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 01	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-03	Tema: Limpieza de mallas de Tanque de Pre rociado.	Fecha:
Objetivo: Limpieza de mallas para Pre rociado.		

Materiales

Agua a Presión
Escoba/ Pala

Trabajos a ejecutar

Abrir escotilla de tanque de pre rociado.
Retirar la malla del tanque.
Usar manguera a presión para retirar toda la suciedad, verificar que este sin residuos de basura.
Colocar malla en tanque de pre rociado.
Cerrar escotilla.

Frecuencia

Diaria/ Corte de Producción

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-5	Tema: Limpieza de los extractores de etiquetas	Fecha:
Objetivo: Limpieza de total de las mallas del extractor de etiquetas		

Nota: Realizar una correcta limpieza garantiza evitar trabamientos en motor de filtros.

Material

Agua a Presión

Trabajos a ejecutar

Con máquina parada, al final de producción, limpiar todos los tanques extractores de etiquetas (Las etiquetas se retiran con rastrillo).

Usar manguera con agua a presión para retirar las etiquetas de las mallas.

3D Determino Defino Decido

Frecuencia

Diaria/ Corte de Producción

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-01	Tema: Limpieza tanque de prerociado	Fecha:
Objetivo: **Limpieza tanque de prerociado**		

Materiales	*Agua a Presión*
Trabajos a ejecutar	*Retirar toda la basura asentada en el tanque, espumear y enjuagar con abundante agua a presión*
Frecuencia	***Diaria/ Corte de Producción***

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de grasa en puntos de lubricación	Fecha:
Objetivo: Limpieza de grasa en puntos de lubricación		

Materiales

Scotch Brite

Trabajos a ejecutar

Limpiar con trapo la grasa que se encuentra acumulada en puntos de lubricación y en los depósitos de grasa

Frecuencia

Semanal

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de accionamiento de sincrónicos (motor- reductor –caja)	Fecha:
Objetivo: Limpieza de accionamiento de sincrónicos		

Materiales	***Scotch brite, detergente, agua***
Trabajos a ejecutar	*Tapar todas las fuentes de electricidad con fundas, limpiar con scotch brite y detergente. Finalmente, retirar con un trapo húmedo*
Frecuencia	***Semanal***

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de ventanas	Fecha:
Objetivo: Limpieza de ventanas		

Materiales	***Agua, detergente, scotch brite***
Trabajos a ejecutar	*Retirar la ventana de las duchas de enjuage y de soda. Lavar con detergente, scotch brite y abundante agua.*
Frecuencia	***Semanal***

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de filtro de panel eléctrico y climatizador	Fecha:
Objetivo: Limpieza de filtro de panel eléctrico y climatizador		

Materiales	***Agua***
Trabajos a ejecutar	*Retirar el filtro del panel eléctrico y enjuagar con abundante agua*
Frecuencia	***Semanal***

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de tanque cero	Fecha:
Objetivo: Limpieza del tanque cero		

Materiales	***Agua a presión***
Trabajos a ejecutar	*Retirar toda la basura y rociar con agua a presión*
Frecuencia	***Semanal***

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-06	Tema: Limpieza de descarga (salida de botellas).	Fecha:
Objetivo: Limpieza de descarga		

Materiales	***Topax 66*** ***Scotch Brite*** ***Agua***
Trabajos a ejecutar	*Colocar fundas en todos los elementos eléctricos cercanos al área.* *Usar agua para pre-enjuague.* *Esparcir espuma en la zona de descarga.* *Enjuagar la zona.* *Retirar fundas.*
Frecuencia	***Semanal***

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de accionamiento de sincrónicos s1-s7-s8	Fecha:
Objetivo: Limpieza de accionamiento de sincrónicos s1-s7-s8		

Materiales

Agua a Presión
Escoba/ Pala

Trabajos a ejecutar

Tapar con fundas todas las fuentes de electricidad, limpiar con scotch brite y detergente. Finalmente, retirar con trapo húmedo

Frecuencia

Mensual

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-02	Tema: Limpieza de tanque de soda 1,2, 3	Fecha:
Objetivo: Limpieza de tanque de soda 1,2, 3		



Materiales

Agua a Presión

Trabajos a ejecutar

Abrir las compuertas de los tanques, retirar el exceso de basura y vidrio, y rociar con agua a presión reportar anomalía.

Frecuencia

Mensual

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 0	MANTENIMIENTO AUTONOMO:	Condición Básica
Código: OPL-PACK-LAV.BOT-LIM-11	Tema: Limpieza y Desincrustación de Duchas	Fecha:
Objetivo: Limpiar de tubos rociadores de agua de Lavadora de Botellas.		

Materiales

Agua Recuperada. Ácido Nítrico (2%)

Trabajos a ejecutar

Desmontar tubos rociadores del tanque de pre-rociado.
Preparar solución de agua y ácido nítrico al 2% en tina de lavado.
Dejar reposar durante al menos una hora.
Retirar tubos y desincrustar orificio de duchas.
Montar tubos.

Frecuencia

Mensual