

CENTRO DE DISTRIBUCION DE METALES Y ACEROS ESPECIALES KALI-BRE S.A. DE C.V.

CDM130816215

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

5FDDEF8B-3C76-4E61-8ADA-EE0E3B7A2E58

Número de serie del CSD

00001000000407418682 Código postal, fecha y hora de emisión

13/07/2018 17:08:55 PM

Serie y folio sinube

- 345

Cliente

A&S INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

ASI110927ST8

P01 - Por definir

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción Precio unitario | Importe |
|--------------|----------|----------|---------------|---------|--|------------|
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE \$905.17 | \$905.17 |
| | | | | Tipo | imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Tras | ado 002 Tasa 16.0% \$905.17 \$144.83 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE \$1,810.34 | \$1,810.34 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$1,810.34 \$289.66 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE \$1,810.34 | \$1,810.34 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$1,810.34 \$289.66 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE \$2,629.31 | \$2,629.31 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$2,629.31 \$420.69 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE \$1,439.66 | \$1,439.66 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$1,439.66 \$230.34 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE \$3,275.86 MATRIZ DET_01_046 | \$3,275.86 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$3,275.86 \$524.14 | |
| 31391500 | 31391500 | 2.0 | H87 | PIEZAS | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE PORTA PUNZÓN DET_02_018 \$1,594.83 | \$3,189.66 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$3,189.66 \$510.34 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE PORTA PUNZÓN DET_02_039 \$1,353.45 | \$1,353.45 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$1,353.45 \$216.55 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE PORTA PUNZÓN DET_02_024 \$1,353.45 | \$1,353.45 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$1,353.45 \$216.55 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE PORTA PUNZÓN DET_02_030 \$1,034.48 | \$1,034.48 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | Trasla | do 002 Tasa 16.0% \$1,034.48 \$165.52 | |
| 31391500 | 31391500 | 1.0 | H87 | PIEZA | SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE PORTA PUNZÓN DET_02_021 \$1,034.48 | \$1,034.48 |
| | | | | Tipo ii | np Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe | |
| | | | | | | |

| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$1,034.48 | \$165.52 | | | |
|---|-----------|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|--|--|
| 31391500 31391500 | 1.0 | H87 | | ERVICIO DE I JNZÓN DET_ | | RTE POR HILO I | DE PORTA | \$1,810.34 | \$1,810.34 | | |
| | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | | | |
| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$1,810.34 | \$289.66 | | | |
| 31391500 31391500 | 1.0 | H87 | | ERVICIO DE I JNZÓN DET_ | | RTE POR HILO I | DE PORTA | \$1,034.48 | \$1,034.48 | | |
| | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | | | |
| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$1,034.48 | \$165.52 | | | |
| 31391500 31391500 | 2.0 | H87 | PIEZAS SE | ERVICIO DE I JNZÓN DET_ | EROSIÓN COF _02_045 | RTE POR HILO I | DE PORTA | \$4,094.83 | \$8,189.66 | | |
| | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | | | |
| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$8,189.66 | \$1,310.34 | | | |
| 31391500 31391500 | 1.0 | H87 | | ERVICIO DE I JNZÓN DET_ | | RTE POR HILO I | DE PORTA | \$2,413.79 | \$2,413.79 | | |
| | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | | | |
| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$2,413.79 | \$386.21 | | | |
| 31391500 31391500 | 2.0 | H87 | | ERVICIO DE I JNZÓN DET_ | EROSIÓN COF _02_042 | \$2,413.79 | \$4,827.59 | | | | |
| | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | | | |
| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$4,827.59 | \$772.41 | | | |
| 31391500 31391500 | 2.0 | H87 | PIEZAS SERVICIO DE EROSIÓN CORTE POR HILO DE MATRIZ IZQUIERDA/DERECHA DET OT_241_001 | | | | | \$1,440.00 | \$2,880.00 | | |
| | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | | | |
| | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$2,880.00 | \$460.80 | | | |
| Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. Descuento IVA 16.0% | | | | | | | | | | | |
| 03 - Transferencia elec | | \$6,558.73 \$47,550.80 | | | | | | | | | |
| 1 03 - Hansierenda elec | u onica u | e ioriuos | roe - Pago en | una sola exilib | JICIOTI | | TOTAL | | Φ41,330.80 | | |

Sello digital del CFDI:

NwYdEPJPScBPL8FaplwKpLd++ctZhWMeInt8wAyNj8ltXL/S4f9Imii/T1//fOJe0IrARUwYajOC2P367Rqlp3ekiEq+uC+CvfuZ xG38zz3Q3wzck9L8e3nCDTuShj/6GEmDSDo7ber4stSRUuImFRmfsEQo/uQZ+TILW9+B615Zee4zUV6OnwSJbM4o81DsDyuPn5Br i0UIW+y+ArERFnaXaCYPMs4ET1HWZ3880ZywcZ37yIHq9q+lpYIVsau/OPJ2JjmV0AjpuaGenyyq4BE+CRyd/8SD2/roH3OZsY8k NymXfDNvBAObQpkd5qMZm418XUq4kQnBTX+QoENm/Q==

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

 $||1.1|5\text{FDDEF8B-3C76-4E61-8ADA-EE0E3B7A2E58}|2018-07-13T17:31:18|FMD100203JS7|NwYdEPJPScBPL8FaplwKpLd+ \\ + \text{ctZhWMeInt8wAyNj8ltXL/S4f9lmii/T1//fOJe0IrARUwYajOC2P367Rqlp3ekiEq+uC+CvfuZxG38zz3Q3wzck9L8e3nCDTuS} \\ hj/6GEmDSDo7ber4stSRUulmFRmfsEQo/uQZ+TlLW9+B615Zee4zUV6OnwSJbM4o81DsDyuPn5Bri0UlW+y+ArERFnaXaCYPMs4E \\ T1HWZ3880ZywcZ37ylHq9q+lpYlVsau/OPJ2JjmV0AjpuaGenyyq4BE+CRyd/8SD2/roH3OZsY8kNymXfDNvBAObQpkd5qMZm418 \\ XUq4kQnBTX+QoENm/Q==|00001000000405535779||$

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000405535779

Fecha y hora de certificación:

13/07/2018 17:31:18 PM

