#### Examination and evaluation of the elevator to compare the technical state to the actual standard MICHELI LIFT CONSULT GMBH with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020 General Information Examination of the technical state Adress: edited: edited by: Elevator-number: Company: Company: **Construction Year:** Elevator type: Client: Weight capacity: Number of floors: kg Shaft height: Speed m/s: m Cabin area: m² **Fabrication Norm: Technical Data** Usage information Elevator-motor Closed AwSV-Examination Friction wheel hydraulic additional Usage type Usage elevator shaft necessary? Kette mit Getriebe Seil-hydr. Wohngebäude öffentl. Gebäude niedrig Trommel getriebelos Druckkolben Betrieb Krankenhaus mittel □ Ja Ja geregelt Zugkolben Hochhaus Sonstige Nein Hoch Nein ungeregelt mit Ausgleichgewicht Bürogebäude WL-Antrieb General state of the Elevator Additional Information **Emergency power** Fire service elevator Fire control system system Control System mittel gut schlecht Electrical wires gut mittel schlecht Elevator motor Ja Ja, dynamisch Ja mittel schlecht gut Hydraulic generator Nein Ja, statisch Nein mittel schlecht gut Hydraulic pipes Nein gut mittel schlecht Cylinder gut mittel schlecht

GBU - Micheli Lift Consult GmbH

Shaft doors

Elevator cabin

gut

gut

mittel

mittel

schlecht

schlecht

edited: edited by:
edited by:
Company:
years, in between a intermediate examination
years, in between a intermediate examination

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



Genera	al Information	Examination of the technical state												
	Adress:								edited:					
		ed	ited by:											
Eleva	tor-number:	Co	mpany:											
Pkt.	Gefährdungssituation Gefährdungssituation Gefährdungssituation Stand der Technik vorhanden? ("x" nutzen)		chnik n?	Festlegung der Risikostufe			Maßnahmen zur Verringerung des Risikos	Empfohlene Maßnahme ("x" nutzen)		Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen			
		Ja		Nicht effend	Н	М	N		Ja	Nein				
1.	Allgemeines													
1.1	Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität		X			М		Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-82		X	≤ 10 Jahre	Türbreite ist 900mm, Tasterbreite 35mm		
1.2	Widerstand gegen mutwillige Zerstörungen			X		М		Maßnahmen in Übereinstimmung mit CEN/TS 81-83		X	≤ 10 Jahre			
1.3	Feueraufzug			X		М		Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-72		X	≤ 10 Jahre			
1.4	Verhalten des Aufzugs im Brandfall			X		М		Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-73		X	≤ 10 Jahre	Keine Brandfallfahrt vorhanden		
1.5	Erdbebensicherheit, falls mindestens das Gebäude erdbebensicher ist			X		M		Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-77		X	≤ 10 Jahre			
1.6	Anlagen frei von schädlichen Stoffen, z.B. Asbest in Bremsbelägen, Schalterabschirmungen, Schachtverkleidungen, Schachttüren, Verkleidung des Maschinenraums,		X			н		Bauteile sind frei von schädlichen Stoffen, z. B. Asbest siehe EN 81-20:—, 0.4.3 e) a) Entfernen von zerfallendem Asbest (z.B. Ersatz des Bremsbelagmaterials) b) Keine Arbeiten an Asbest ausführen =>		X	≤ 4 Jahre			
	Fahrkorbböden usw.							Warnschild anbringen			≤ 6 Monate			

Gbu - MLC 2023 Seite 3 von 24

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



Genera	l Information	Examination of the technical state										
	Adress:						edited:					
							edited by:					
Elevat	or-number:	Coi	mpany:									
Pkt.	Gefährdungssituation	Stand vo ("	eichung d der Te orhande x" nutze	chnik n? n)	Festlegung der Risikostufe	Maßnahmen zur Verringerung des Risikos		ohlene ahme utzen)	Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen		
		Ja	Nein zutre	Micht	H M N		Ja	Nein				
2.	Schacht											
2.1	Schließeinrichtungen an Zugangs-, Notfall- und Inspektionstüren zum Schacht und zur Schachtgrube			X	н	Vorsehen einer/mehrerer Schließeinrichtung(en) nach EN 81-20:—, 5.2.3.3 b) und c)		X	≤ 4 Jahre			
2.2	Anhalten des Fahrkorbs bei geöffneten Zugangs-, Notfall- und Inspektions- türen zum Schacht oder zur Schachtgrube			X	Н	Einbau einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach EN 81-20:—, 5.2.3.3 d)		X	≤ 4 Jahre			
2.3	Vollwandige Schachtumwehrung		X		н	a) Einbau einer vollwandigen Schachtumwehrung nach EN 81-20:—, 5.2.5.2.2.1, oder		X	≤ 4 Jahre	Geschlossener Schacht		
						b) falls gerechtfertigt, Einbau einer durchbrochenen Schachtumwehrung nach EN 81-21:2018, 5.2		X	≤ 4 Jahre			
	Verhinderung des Zugangs zu Verriegelungseinrichtungen der Schachttür im					a) Vorsehen einer vollwandigen Schachtumwehrung oder		X	≤ 4 Jahre			
2.4	Fall von durchbrochenen Schacht- umwehrungen durch unbefugte Personen, um vorsätzlichen Missbrauch zu verhindern (z. B. Reichen durch einen Gitterschacht)			X	н	b) Vorsehen eines Schutzes um die Schachttürverriegelung nach EN 81-21:2018, 5.2 b)		X	≤ 4 Jahre			
2.5	Teilumwehrter Schacht			X	н	a) Einbau einer vollwandigen Schachtum-wehrung nach EN 81-20:—, 5.2.5.2.2.1, oder		X	≤ 4 Jahre			
						b) Einbau einer durchbrochenen Schach- tumwehrung nach EN 81-20:—, 5.2.5.2.3			≤ 4 Jahre			
2.6	Höhe der senkrechten Fläche unterhalb der Schachttürschwelle		X		Н	Vorsehen geeigneter Mittel nach EN 81-20:—, 5.2.5.3.2, unter jeder Schachttürschwelle		X	≤ 4 Jahre			
2.7	Schutz jeglicher Zugangsbereiche unter dem Schacht, wo keine feste Haltestelle besteht, die sich bis zum festen Boden erstreckt			X	N	Einbau einer Fangvorrichtung für das Gegen- oder Ausgleichsgewicht nach EN 81-20:—, 5.2.5.4		X	≤ 15 Jahre			

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



Genera	I Information	Examination of the technical state													
	Adress:								edited:						
		edited by:													
Eleva	tor-number:	Cor	mpany:												
Pkt.	Gefährdungssituation	Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? ("x" nutzen)				estlegung der isikostufe		Maßnahmen zur Verringerung des Risikos		ohlene ahme utzen)	Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen			
		Ja	Nein zutre	Nicht effend	н	М	N		Ja	Nein					
2.8	Gegengewicht oder Ausgleichsgewichtabtrennung, um den Zugang zu dem Bereich unter dem Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht zu verhindern	X				N		Einbau einer Gegengewichts-/ Ausgleichsgewichtsabtrennung nach EN 81-20:—, 5.2.5.5.1	X		≤ 15 Jahre	seitliche Abtrennung fehlt			
2.9	Abtrennung in der Schachtgrube bei Aufzügen im selben Schacht um den Zugang zu dem benachbarten Aufzug zu verhindern			X		н		Einbau einer Abtrennung in der Schachtgrube nach EN 81-20:—, 5.2.5.5.2		X	≤ 4 Jahre				
2.10	Abtrennung von beweglichen Teilen von Aufzügen bei gemeinsam genutztem Schacht			X		н		Einbau einer Abtrennung bis zur vollen Höhe nach EN 81-20:—, 5.2.5.5.2		X	≤ 4 Jahre				
	O.b. danger							a) Einbau von Schutzräumen und Freiräumen nach EN 81-20:—, 5.2.5.7, oder		X	≤ 15 Jahre				
2.11	Schutzräume und Freiräume im Schachtkopf	X				N		b) Vorsehen technischer Maßnahmen zur Schaffung von Schutzräumen und Freiräumen nach EN 81-21:2018, 5.5	X		≤ 15 Jahre	ca. 1075mm, Schutzraum Typ 2, Beschilderung fehlt			
2.12	Schutzräume und Freiräume in der	X				N		a) Einbau von Schutzräumen und Freiräumen in der Schachtgrube nach EN 81-20:—, 5.2.5.8, oder		X	≤ 15 Jahre				
	Schachtgrube	]						b) Vorsehen technischer Maßnahmen zur Schaffung von Schutzräumen und Freiräumen nach EN 81-21:2018, 5.7	X		≤ 15 Jahre	Schachtgrube 500mm Schutzraum Typ 3, Beschilderung fehlt			
2.13	Maßnahmen für den Zugang zur Schachtgrube	X				N		Vorsehen von Maßnahmen für den Zugang zur Schachtgrube nach EN 81-20:—, 5.2.2.4		X	≤ 15 Jahre	Kontakt fehlt			
2.14	Schachtbeleuchtung		X			N		Einbau einer Schachtbeleuchtung nach EN 81-20:—, 5.2.1.4.1		X	≤ 15 Jahre				
2.15	Notbremsschalter in der Schachtgrube		X			N		Einbau eines Notbremsschalters nach EN 81-20:—, 5.2.1.5.1 a)		X	Eingabe erforderlich				
2.16	Notrufauslöseeinrichtungen in der Schachtgrube und auf dem Fahrkorbdach		X			М		Sind keine Fluchtmittel für in dem Schacht eingeschlossene Personen vorgesehen, ist eine oder mehrere Notrufauslöseeinrichtungen nach EN 81-20:—, 5.2.1.6, vorzusehen	X		≤ 10 Jahre				
											<u> </u>				

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



	•											OCT ONDIT
Genera	al Information	Examination of the technical state										
	Adress:		edited:									
		ed	ited by:									
Eleva	tor-number:	Co	mpany:									
Pkt.	Gefährdungssituation	Gefährdungssituation Gefährdungssituation Stand der Technik vorhanden? ("x" nutzen)		Festlegung der Risikostufe			Maßnahmen zur Verringerung des Risikos	Empfohlene Maßnahme ("x" nutzen)		Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen	
		Ja	Nein zutr	Nicht effend	н	М	N		Ja	Nein		
2.17	Horizontaler Abstand zwischen der inneren Wand des Schachts und der Türschwelle, dem Türrahmen des Fahrkorbs		X			н		a) Vorsehen von Maßnahmen zur Verringerung des Abstands nach EN 81-20:—, 5.2.5.3.1 oder		X	≤ 4 Jahre	
	oder der Schließkante von Fahrkorbschiebetüren							b) Einbau von Verriegelungen an der Fahrkorbtür nach EN 81-20:—, 5.3.9.2		X	≤ 4 Jahre	
2.18	Horizontaler Abstand zwischen geschlossener Fahrkorbtür und Schachttür		×			н		Personen müssen daran gehindert werden, sich zwischen der geschlossenen Fahrkorbtür und der Schachtür nach EN 81-20:—, 5.3.4.3, aufzuhalten		×	≤ 4 Jahre	
2.19	Abstand zwischen den Führungskanten des Fahrkorbs und der Schachttür		X			н		Personen müssen daran gehindert werden, den Raum zwischen der geschlossenen Fahrkorbtür und der Schachttür nach EN 81-20:—, 5.3.4.2, zu betreten		X	≤ 4 Jahre	
2.20	Befreiung aus der Schachtgrube		X			н		Schachttürverriegelung ist aus der Schachtgrube nicht zu erreichen,		X	≤ 4 Jahre	

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



Genera	al Information	Examination of the technical state												
	Adress:								edited:					
		ed	ited by:											
Eleva	tor-number:	Co	mpany:											
Pkt.	Gefährdungssituation	Stand	eichung d der Te erhande x" nutze	echnik en? en)	Festi C Risik	der		Maßnahmen zur Verringerung des Risikos	Maßn	ohlene ahme utzen)	Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen		
		Ja		Nicht effend	н	м	N		Ja	Nein				
3.	Betriebsräume und Rollenräume				·									
3.1	Zugänge zu Aufstellungsorten von Triebwerks- und Rollenraum			×		н		Vorsehen von Maßnahmen für den sicheren Zugang zu Aufstellungsorten von Triebwerks- und Rollenraum EN 81-20:—, 5.2.2.5		X	≤ 4 Jahre			
3.2	Beleuchtung in den Betriebsräumen und in Rollenräumen			X	н			Einbau von elektrischer Beleuchtung nach EN 81-20:—, 5.2.1.4.2		X	≤ 4 Jahre			
3.3	Notbremsschalter in Rollenräumen			X	н			Einbau von Notbremsschaltern nach EN 81-20:—, 5.2.1.5.2 c)		X	≤ 4 Jahre			
	Aufhängepunkte für die Handhabung von							a) Prüfen und Anzeigen der sicheren Betriebslast bestehender Einrichtungen oder		X	≤ 10 Jahre			
3.4	Einrichtungein den Betriebsräumen und oben im Schacht, wo notwendig	X				М		b) Einbau von Aufhängepunkten mit Angabe der sicheren Betriebslast nach EN 81-20:—, 5.2.1.7	X		≤ 10 Jahre	Bezeichnungen anbringen		
3.5	Rutschhemmender Boden in Aufstellungsorten von Triebwerks- und Rollenraum			X		N		Einbau von rutschhemmendem Boden nach EN 81-20:—, 5.2.1.9		X	≤ 15 Jahre			
	Horizontale und vertikale Freiräume in den							a) Sicherstellen horizontaler und vertikaler Freiräume nach EN 81-20:—, 5.2.6.3.2.1 a) und b), 5.2.6.3.2.2, 5.2.6.3.2.3, 5.2.6.4.2.1 a) und b), 5.2.6.4.2.2, oder		X	≤ 15 Jahre	700mm vor Servicepanel		
3.6	Betriebsräumen für das sichere Arbeiten an Einrichtungen		X		N			b) falls horizontale oder vertikale Freiräume fehlen, Sicherung beweglicher mechanischer Teile durch Abtrennungen nach EN ISO 13857:2008, 4.2.4.1		X	≤ 15 Jahre			
3.7	Arbeitsebenen und Vertiefungen im Triebwerksraum			×		н		Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.2.6.3.2.4, 5.2.6.3.2.5		×	≤ 4 Jahre			
3.8	Gegensprechanlage zwischen Fahrkorb und Ort des Notbetriebs			X		М		Einbau einer Gegensprechanlage oder einer ähnlichen Einrichtung nach EN 81-20:—, 5.12.3.2		X	≤ 10 Jahre			

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



Gener	al Information	Examination of the technical state											
	Adress:								edited:				
		edi	ited by:										
Eleva	tor-number:	Cor	mpany:										
Pkt.	Gefährdungssituation	Stand	Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? ("x" nutzen)				ing ufe	Maßnahmen zur Verringerung des Risikos	Maßn	ohlene ahme utzen)	Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen	
			Nein Nicht zutreffend		н	М	N		Ja	Nein			
4.	Schattüren und Fahrkorbtüren												
4.1	Vollwandige Fahrkorbtüren		X			н		Einbau vollwandiger Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.1.2		X	≤ 4 Jahre		
4.2	Festigkeit von Schachttüren		X			М		Einbau von Schachttüren nach EN 81-20:—, 5.3.5.3		X	≤ 10 Jahre		
4.3	Festigkeit von Fahrkorbtüren		X			М		Einbau von Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.5.3		×	≤ 10 Jahre		
4.4	Glas in den Schachttüren außer Schau- öffnungen			X		н		Einbau von Schachttüren mit Glas nach EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7		X	≤ 4 Jahre		
4.5	Glas in Fahrkorbtüren außer Schau- öffnungen			X		н		Einbau von Türen mit Glas nach EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7		X	≤ 4 Jahre		
								a) Reduzieren der Größe von Schauöffnungen und Ersetzen durch Verbundsicherheitsglas nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a), oder		X	≤ 4 Jahre		
4.6	Glasschauöffnungen in den Schachttüren			X	Н			b) Ersatz durch einen festen Einsatz sowie Anbringen einer Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 b)		X	≤ 4 Jahre		
4.7	Glasschauöffnungen in den Fahrkorbtüren			X		н		Reduzieren der Größe von Schauöffnungen und Ersetzen durch Verbundsicherheitsglas nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a)		X	≤ 4 Jahre		

Gbu - MLC 2023 Seite 8 von 24

with defined safeguards on the basis of the DIN EN 81-80: 2019 and DIN EN 81-20: 2020



Genera	al Information	Examination of the technical state													
	Adress:									edited:					
									edited by:						
Eleva	tor-number:	Coi	mpany:												
Pkt.	Gefährdungssituation	Stand vo	eichung I der Te rhande «" nutze	chnik n? n)		estlegung der lisikostufe		Maßnahmen zur Verringerung des Risikos		ohlene ahme utzen)	Empfohlener Zeitraum zur Realisierung	Anmerkungen			
		Ja	Nein zutre	Nicht effend	н	М	N		Ja	Nein					
4.8	Nichttrennende Schutzeinrichtung (z. B. Lichtschranke) zum Auslösen des erneuten Öffnens des kraftbetätigten Fahrkorbs und der Schachttüren, wenn eine Person den Eingang während der Schließbewegung durchquert		X			N		Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 b)		X	≤ 15 Jahre	Lichtgitter vorhanden			
4.9	Trennende Schutzeinrichtung (150 N) zur Begrenzung des erforderlichen Kraftaufwands, um das Schließen automatischer kraftbetätigter Schiebetüren zu verhindern		X			н		Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 c) und d)		X	≤ 4 Jahre	Umsteuerung funktioniert			
4.10	Trennende Schutzeinrichtung (150 N) zur Begrenzung des erforderlichen Kraftaufwands, um das Schließen anderer Türen als automatischer kraftbetätigter Schiebetüren zu verhindern			X		н		Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 c) und d)		X	≤ 4 Jahre				
4.11	Maßnahmen gegen das Einziehen von Kinderhänden bei waagerecht bewegten Schacht- oder Fahrkorbtüren mit Glas			X		N		Einbau von Schutzeinrichtungen gegen das Einziehen von Kinderhänden nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 h) und i)		X	≤ 15 Jahre				
4.12	Beleuchtung der Ladestellen in der Nähe von Schachttüren		X			M		Einbau von Beleuchtung an jeder Ladestelle nach EN 81-20:—, 5.3.7.1		X	≤ 10 Jahre				
4.13	Schachttürverriegelungen		X			н		Einbau von Schachttürverriegelungen nach EN 81-20:—, 5.3.9.1		X	≤ 4 Jahre				
4.15	Notentriegelung der Schachttüren nur mit besonderen Mitteln (z. B. Dreikantschlüssel)		X			н		Einbau einer Notentriegelungseinrichtung nach EN 81-20:—, 5.3.9.3.1		X	≤ 4 Jahre				
4.16	Automatisches Schließen und Verriegeln der Schachttür, nachdem diese aus irgendeinem Grund geöffnet wurde, als der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone war		X			н		Einbau einer Schließeinrichtung nach EN 81-20:—, 5.3.9.3.4		X	≤ 4 Jahre				
4.17	Schachtschiebetüren mit mehreren Türblättern direkte mechanische Verbindung oder elektrische Prüfung der geschlossenen Position durch elektrische Sicherheitseinrichtung		X			М		Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.11		X	≤ 10 Jahre				