ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3, ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΪΔΑΡΙ, ΣΤ. ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ"









KOINOПРАΞІА ALPINE BAU GmbH - TEPNA A.E. – IIANTEXNIKH A.E. – POWELL ELECTRICAL SYSTEMS Inc.

ΤΕΛΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΉΣ & ΔΟΜΗΤΙΚΉΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΗΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ: **ΣΗΡΑΓΓΑ ΒΑΤ-1** ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ

HMEP. ANAΦOPAΣ: 01/05/2006-28/05/2010

ΣΥΝΟΛΟ 69769 6976

<u>Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>

Η Σήραγγα ΒΑΤ-1 αφορά την εκσκαφή και αντιστήριξη της Σήραγγας Διπλής - Τριπλής Τροχιάς από το Φρέαρ Ηρώων Πολυτεχνείου (Χ.Θ. 0+500) προς το Φρέαρ Άλσους (Χ.Θ. 0+010). Από την Χ.Θ. 0+500 έως την Χ.Θ. 0+340 η Σήραγγα είναι Διπλής Τροχιάς ενώ από την Χ.Θ. 0+340 έως την Χ.Θ. 0+010 είναι Τριπλής Τροχιάς.

Οι εργασίες εκσκαφής ξεκίνησαν στις 7/1/2007 (Χ.Θ. 0+499,50) με την εφαρμογή της κατηγορίας αντιστήριξης SE. Εξαιτίας των σημαντικών καθιζήσεων επιφανείας που καταγράφηκαν, πραγματοποιήθηκε παύση των εργασιών στις 14/05/07 (Χ.Θ. 0+485,00). Η επανέναρξη των εκσκαφών έγινε στις 29/05/07 με 3 φάσεις εκσκαφής (κατηγορία αντιστήριξης SSR2). Η συνέχιση των καθιζήσεων επιφανείας οδήγησε σε νέα παύση εργασιών στις 25/06/07 (Χ.Θ. 0+471,80). Τον Οκτώβριο του 2007 αφού ολοκληρώθηκαν τα μέτρα αντιστήριξης στο τμήμα εφαρμογής της κατηγορίας SSR2, ξεκίνησαν οι εκσκαφές, εφαρμόζοντας επιτυχώς την κατηγορία τμηματικής εκσκαφής και αντιστήριξης SSR3 (~Χ.Θ. 0+470 - Χ.Θ. 0+415).

Τον Ιανουάριο του 2008 ξεκίνησε η εκσκαφή και αντιστήριξη της Τριπλής Τροχιάς (Χ.Θ. 0+343). Λόγω των σημαντικών καθιζήσεων που καταγράφηκαν στην επιφάνεια, στην περιοχή αυτή, η εκσκαφή και αντιστήριξη της Σήραγγας Τριπλής Τροχιάς πραγματοποιήθηκε με τμηματική εκσκαφή εφαρμόζοντας την κατηγορία αντιστήριξης SSR και στην συνέχεια την SE έως την Χ.Θ. 0+273, από την οποία η εκσκαφή πλέον έγινε χωρίς κατακόρυφο διαμερισμό της Α Φάσης εκσκαφής. Στις 01/08/2008 ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές της Α φάσης στην Χ.Θ. 0+011,8. Στις 30/10/08 ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η

αντιστήριξη του τμήματος της Τριπλής Τροχιάς με την κατασκευή της βαθμίδας και του ανεστραμμένου πυθμένα.

Το χρονικό διάστημα από τις 07/10/08 έως τις 16/10/09 ολοκληρώθηκαν και οι υπολειπόμενες εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης (τμηματική εκσκαφή SSR3) στο τμήμα Χ.Θ. 0+470 - Χ.Θ. 0+415.

Τον Αύγουστο του 2009 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης για το τμήμα αυτό.

Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Οι εργασίες κατασκευής του τμήματος BAT-1 παρακολουθήθηκαν με την παρατήρηση των μετώπων εκσκαφής και την σύνταξη γεωλογικών χαρτογραφήσεων καθώς και ενόργανα με τους παρακάτω τύπους οργάνων:

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
3D Στόχοι
Χωροσταθμικά
Κλισιόμετρα
Μικρόμετρα
Πιεζόμετρα
Εκτασιόμετρα
Κυψέλες Πίεσης
ΚυψέλεςΦορτίου
Παραμορφωσιόμετρα
Ρωγμόμετρα
Τριγωνικός Υπερχειλιστής

Καταγραφή
$\sqrt{}$
$\sqrt{}$
V
V
V
V
V
V

Κωδικός
BATAM, BATIM, BATDM
BATSM
BATNM
BATNM
BP, BATPG, BATPM
BATEM
BATUM
BATGM


Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Προκαθορισμένα Όρια *			Μετρηθείσες Τιμές		
	<u>Μονάδες</u>	<u>Τιμή</u> Αναφοράς	<u>Όριο</u> Επιφυλακής	<u>Όριο</u> Συναγερμού	Κωδικός οργάνου	<u>Μέγιστη</u> <u>Τιμή</u>	<u>Μεταβολή</u>
3D Οριζ.Μετακ. ΔΑκτ./ΔΧ	mm				BATAM7301	-25,8	\leftrightarrow
3D Οριζ.Μετακ. ΔΧΘ/ΔΥ	mm				BATIM0487E	21,45	\leftrightarrow
3D Κατακ.Μετακίνηση	mm				BATIM0333C	-47,00	\leftrightarrow
Χωροστ Καθιζήσεις	mm	-14,0/-22,0	-11,5/-18,0	-17,0/-26,5	BATSM3914	-73,80	\leftrightarrow
Κλισιομ. Οριζ. Μετακ.	mm				MATNM11/S1	6,65	\leftrightarrow
Μικρόμετρα - Καθιζήσεις	mm				BATNM11/S46	-2,40	\leftrightarrow
Στάθμη Υπογείου Νερού	m				BATPM/S1	43,00	\leftrightarrow
Εκτασιόμετρα - Καθιζήσεις	mm				BATEM19R/S5	23,15	\leftrightarrow
Πίεση Κυψέλης Πίεσης	kPa				BATUM338D	106,00	\leftrightarrow
Φορτίο Κυψέλης Πίεσης	kN						
Παραμόρφωση %	%				BATGM480BR	14,69	\leftrightarrow
Ρωγμόμετρα	mm						
Παροχή	m³/h						


Υπόμνημα: (+) Κατακόρυφες Μετακινήσεις: Ανύψωση, (-)Κατακόρυφες Μετακινήσεις: Καθίζηση, (+) Κατά μήκος του άξονα μετακίνηση: προς το μέτωπο εκσκαφής. Μεταβολή Μετρούμενων παραμέτρων (↑: Αυξητική Τάση, ↓: Μειωτική Τάση και ↔: Σταθερότητα (*) Μελέτες 3TW5CW397F001B/3TW5CW397F005C

Η διάνοιξη της Σήραγγας BAT-1, στο μεγαλύτερο τμήμα της (~80%), επέφερε καθιζήσεις στην επιφάνεια από 0mm έως 20mm με πιο συνήθεις τις τιμές 10-20mm. Σε δύο διακριτές περιοχές όμως, παρουσιάσθηκαν σημαντικές καθιζήσεις. Τα προκαθορισμένα όρια του ανωτέρου πίνακα αναφέρονται στις δύο αυτές περιοχές και στις αρχικά αναμενόμενες καθιζήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες εκσκαφής και αντιστήριξης. Συγκεκριμένα:


• Σήραγγα Διπλής Τροχιάς, Φρέαρ Ηρώων Πολυτεχνείου Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 0+420. Στο τμήμα αυτό παρουσιάσθηκαν σοβαρές καθιζήσεις στην επιφάνεια. Ποσοστό αυτών των καθιζήσεων οφείλεται και στην αρχική διάνοιξη του Φρέατος και της Συνδετήριας Στοάς. Η μέγιστη παρατηρηθείσα καθίζηση των 120mm, καταγράφηκε περί την Χ.Θ. 0+482, στην ακίδα BATSM3022 και η οποία ανήκει στο σύστημα μέτρησης του Φρέατος. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τελικές καθιζήσεις στην εν λόγω περιοχή υπό την μορφή ισογραμμών. Ο κώνος καθίζησης παρουσιάζει σχετικά μεγάλη κλίση, έτσι ώστε σε απόσταση περί τα 10-15m οι καθιζήσεις να είναι της τάξεως των 40-50mm. Το κτήριο που γειτνιάζει με την περιοχή των αυξημένων καθιζήσεων είναι το κτήριο Νο 33 (Εθνική Τράπεζα). Παρουσίασε μέγιστη τελική καθίζηση 30mm, χωρίς να παρατηρηθούν ή να αναφερθούν βλάβες.



Σήραγγα Τριπλής Τροχιάς, περί την Χ.Θ. 0+340. Και σε αυτό το τμήμα παρουσιάσθηκαν σοβαρές καθιζήσεις στην επιφάνεια. Η μέγιστη τελική παρατηρηθείσα καθίζηση είναι περί τα 73mm, στην ακίδα BATSM3914. στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τελικές καθιζήσεις στην εν λόγω περιοχή υπό την μορφή ισογραμμών. Η οικοδομική γραμμή απέχει αρκετά από την περιοχή των αυξημένων καθιζήσεων και δεν επηρεάζει κάποιο κτήριο. Και σε αυτή την περιοχή δεν αναφέρθηκαν ή παρατηρήθηκαν βλάβες.



Στα τμήματα αυτά που παρουσίασαν σημαντικά προβλήματα κατά την διάνοιξη, εκπονήθηκαν συμπληρωματικές Μελέτες, τροποποιήθηκαν οι εργασίες διάνοιξης και ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Σήραγγας. Η παρακολούθηση των περιοχών αυτών συνεχίσθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα (1-1,5 έτος μετά την ολοκλήρωση και της μόνιμης επένδυσης). Στα διαγράμματα που ακολουθούν διαφαίνεται η τάση εξισορρόπησης των καθιζήσεων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών και των μέτρων αντιστήριξης, γεγονός που δεν καθιστά αναγκαία την συνέχιση παρακολούθησης.



Για την Κ/ΞΙΑ