### 1. Как расшифровывается аббревиатура GPIO?

Порт ввода/вывода общего назначения (General purpose input/output - GPIO) является программно-управляемым элементом микроконтроллера. На аппаратном уровне порт объединяет несколько выводов микроконтроллера в группу, работа которой программируется общим набором регистров.

### 2. Какова разрядность портов в микроконтроллерах STM32F? Поясните.

В STM32F порты имеют 16 выводов и являются 16-ти разрядными, т.е. с помощью управляющего регистра можно одной командой микроконтроллера изменить сигналы на всех выводах одного порта.

### 3. Как обозначаются выводы GPIO на принципиальной схеме?

Обычно названия портов обозначаются латинскими буквами А, В, С и т.д. Выводы (линии) порта нумеруются цифрами 0, 1, 2 и т.д. Причем нуль используется для обозначения вывода, который соответствует самой младшей группе бит управляющего регистра, и далее по старшинству. Так 4ый вывод порта В на схеме микроконтроллера обозначают — РВ4. Аналогичным образом обозначают остальные выводы портов ввода/вывода общего назначения

### 4. Каким образом осуществляется доступ к GPIO в программе?

За каждый порт GPIO отвечает несколько регистров. Однако перед началом настройки управляющих регистров порта нужно включить их тактирование, разрешив передачу сигнала системного таймера в блок порта.

### 5. Почему по умолчанию тактирование портов GPIO отключено?

В технологии КМОП потребление энергии происходит только при переключении состояния. Без тактирования нет переключений. Поэтому для экономии энергии после перезагрузки микроконтроллера тактирование его периферии отключено.

### 6. Какой регистр отвечает за управление тактированием GPIO? Как

### осуществляется доступ к нему из программы?

За управление тактированием элементов микроконтроллера отвечает система регистров RCC. Для управления тактированием периферии используется регистр RCC AHBENR (программный доступ: RCC-> AHBENR)

## 7. Как включить тактирование порта C, используя численное значение? RCC->AHBENR |= RCC AHBENR GPIOCEN

# 8. Как отключить тактирование порта В, не затронув управления тактированием других GPIO и блоков микроконтроллера?

А для выключения тактирования только порта В нужно указать команду: RCC->AHBENR &= ~RCC\_AHBENR\_GPIOBEN;

### 9. Какие регистры используются для конфигурирования линий порта?

Каждая линия порта GPIO имеет непростую систему управления, которая позволяет определять направление потока данных при реализации основной функции, а также переключаться на альтернативную функцию (подключать к выводу другой блок микроконтроллера) или включать аналоговый режим работы (вывод обеспечивает передачу сигнала до/от АЦП, ЦАП, компаратора). Таким образом, для управления каждый порт ввода-вывода общего назначения имеет четыре 32-битных регистра конфигурации (GPIOx MODER, GPIOx OTYPER, GPIOx OSPEEDR и GPIOx PUPDR)

# 10. Управляющие регистры порта позволяют задавать единую конфигурацию для всех линий порта или отдельно конфигурировать каждую линию?

Порт ввода/вывода общего назначения (General purpose input/output - GPIO) является программно-управляемым элементом микроконтроллера. На аппаратном уровне порт объединяет несколько выводов микроконтроллера в группу, работа которой программируется общим набором регистров. В STM32F порты имеют 16 выводов и являются 16-ти разрядными, т.е. с помощью управляющего регистра можно одной командой микроконтроллера

изменить сигналы на всех выводах одного порта. **Отдельно конфигурировать** каждую линию.

### 11. Каково назначение регистра GPIOx MODER?

Регистр GPIOx\_MODER (программный доступ: GPIOx->MODER) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для переключения между вводом/выводом бинарных данных (основная функция), альтернативной функцией и аналоговым режимом работы линий. Линии порта в регистре обозначаются MODERx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15. Для настройки режима работы каждой линии порта используется два бита, определяющие 4 возможных комбинации:

00 – режим ввода бинарных данных (основная функция);

01 – режим вывода бинарных данных (основная функция);

10 – режим альтернативной функции;

11 – аналоговый режим работы линии.

Все биты регистра GPIOx\_MODER можно как читать в программе (r), так и устанавливать новые значения (w). Например, для включения линии 3 порта В в режим альтернативной функции следует указать команду:

GPIOB->MODER |= 0x00000080;

или

GPIOB->MODER |= GPIO\_MODER\_MODER3\_1; //Используя специальную константу

Переключить линию 3 порта А в режим ввода бинарных данных можно командой:

GPIOA->MODER &=  $^{\circ}$ 0x000000C0;

или

GPIOA->MODER &= ~GPIO\_MODER\_MODER3; //Используя специальную константу

### 12. Можно ли с помощью регистра GPIOx\_MODER управлять подтягивающими резисторами линии порта?

Heт. Peructp GPIOx\_PUPDR (программный доступ: GPIOx->PUPDR) (х – буква порта, изменяется от A до F) используется для подключения/отключения подтягивающих резисторов к выводу микроконтроллера.

### 13. Каково назначение регистра GPIOx\_OTYPER? Поясните.

Регистр GPIOx\_OTYPER (программный доступ: GPIOx->OTYPER) (x — буква порта, изменяется от A до F) используется для указания режима вывода бинарных данных.

Линии порта в регистре обозначаются ОТх, где х – номер линии порта, который изменяется от 0 до 15. Для настройки режима работы каждой линии порта используется один бита, определяющий 2 состояния:

0 — вывод данных в режиме «push-pull» (PP)(Обычный активный выход. При низком логическом уровне напряжение на выводе равно 0, при высоком — напряжение близко к напряжению питания микроконтроллера, обычно +3В. Режим используется по умолчанию после перезагрузки микроконтроллера);

1 – вывод данных в режиме «open-drain»(OD)(Работа выхода в режиме «открытый сток»).

Все биты регистра GPIOx\_OTYPER можно как читать в программе (r), так и устанавливать новые значения (w). Например, для включения линии 2 порта В в режим OD следует указать команду:

GPIOB->OTYPER  $\mid$  = 0x00000004;

или

GPIOB->MODER |= GPIO\_OTYPER\_OT2; //Используя специальную константу Переключиться обратно в режим РР можно командой:

GPIOB->OTYPER &=~0x00000004;

или

GPIOB->OTYPER &=~GPIO\_OTYPER\_OT2; //Используя специальную константу

14. Какие регистры используются для хранения входных и выходных данных порта? Как осуществляется к ним доступ из программы?

# 15. Каким образом можно управлять обновлением данных в выводных и входных регистрах порта? Приведите пример изменения режима обновления данных.

Регистр GPIOx\_ODR (программный доступ: GPIOx->ODR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для вывода (параллельного) данных на линии порта, работающих в режиме «на выход» (рис. 9). Линии порта в регистре обозначаются ODRx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Все биты регистра GPIOx\_ODR можно как читать в программе (r), так и устанавливать новые значения (w). Операции чтения и записи в этот регистр не являются атомарными, т.е. они могут быть приостановлены в процессе обработка микроконтроллером прерывания. Пример: обновления данных на выводах порта С можно добиться командой:

```
uint32_t Data;
Data=0xAC002F19;
GPIOC->ODR=Data;
```

- 16. Что произойдет при выполнении команды: GRIOA->PUPDR=0x01000020;
- 17. Что произойдет при выполнении команды: GPIOB->IDR=0x0040f080;

### 18. В какой регистр попадают данные, если вывод порта работает на вход?

Регистр GPIOx\_IDR (программный доступ: GPIOx->IDR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для ввода (параллельного) данных с линий порта, работающих в режиме «на вход» (рис. 8). Линии порта в регистре обозначаются IDRx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Биты регистра GPIOx\_IDR можно только читать в программе (r). Например, для ввода данных со всех линий порта В можно использовать такой код:

uint32\_t Data;

Data=GPIOB->IDR

19. Изменяться ли данные регистра GPIOB->IDR, если в регистр GPIOB->ODR

#### записать новое значение?

Регистр GPIOx\_ODR (программный доступ: GPIOx->ODR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для вывода (параллельного) данных на линии порта, работающих в режиме «на выход» (рис. 9). Линии порта в регистре обозначаются ODRx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Все биты регистра GPIOx\_ODR можно как читать в программе (r), так и устанавливать новые значения (w). Операции чтения и записи в этот регистр не являются атомарными, т.е. они могут быть приостановлены в процессе обработки микроконтроллером прерывания. Пример: обновления данных на выводах порта С можно добиться командой:

```
uint32_t Data;

Data=0xAC002F19;

GPIOC->ODR=Data;

Да, возможно.
```

### 20. Каково назначение регистра GPIOx\_BSRR? Поясните.

Регистр GPIOx\_BSRR (программный доступ: GPIOx->BSRR) (x — буква порта, изменяется от A до F) используется для установки и сброса отдельных бит регистра GPIOx\_ODR с помощью атомарной операции записи. Регистр разделен на две части. Биты с 0 по 15 используются для установки в «1» битов регистра GPIOx\_ODR. При этом соответствующие биты регистра GPIOx->BSRR обозначаются BSx, где x — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Биты с 16 по 31 используются для сброса в «0» битов регистра GPIOx\_ODR. При этом соответствующие биты регистра GPIOx->BSRR обозначаются BRx, где x – номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Регистр можно использовать только на запись значений (w). Например, для установки «1» на 12 линии порта В, работающей в режиме «на выход», нужно выполнить команду:

```
GPIOB->BSRR | = 0x00001000;
```

А сброс в ноль сигнала на этой линии выполнит команда:

```
GPIOB->BSRR |= 0x100000000;
```

В команде:

GPIOB->BSRR | = 0x10001000;

приоритет будет отдан «установке» и после нее на 12-ом выводе порта В зафиксируется «1».

21. На вывода порта В необходимо установить значение 0xE46A. Как можно выполнить эту операцию с помощью регистра GPIOx\_BSRR?

GPIOB->BSRR |=1110010001101010

22. В чем различие установки выходных данных с помощью регистров GPIOB->ODR и GPIOx BSRR?

**Peructp GPIOx\_ODR** (программный доступ: GPIOx->ODR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для вывода (параллельного) данных на линии порта, работающих в режиме «на выход» (рис. 9). Линии порта в регистре обозначаются ODRx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Все биты регистра GPIOx\_ODR можно как читать в программе (r), так и устанавливать новые значения (w). Операции чтения и записи в этот регистр не являются атомарными, т.е. они могут быть приостановлены в процессе обработки микроконтроллером прерывания. Пример: обновления данных на выводах порта С можно добиться командой:

uint32\_t Data;

Data=0xAC002F19;

GPIOC->ODR=Data;

**Peructp GPIOx\_BSRR** (программный доступ: GPIOx->BSRR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для установки и сброса отдельных бит регистра GPIOx\_ODR с помощью атомарной операции записи. Регистр разделен на две части. Биты с 0 по 15 используются для установки в «1» битов регистра GPIOx\_ODR. При этом соответствующие биты регистра GPIOx->BSRR обозначаются BSx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Биты с 16 по 31 используются для сброса в «0» битов регистра GPIOx\_ODR. При этом соответствующие биты регистра GPIOx->BSRR обозначаются BRx, где x – номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Регистр можно использовать только на запись значений (w). Например, для установки «1» на 12 линии порта В, работающей в режиме «на выход», нужно выполнить команду:

GPIOB->BSRR |= 0x00001000;

А сброс в ноль сигнала на этой линии выполнит команда:

GPIOB->BSRR | = 0x10000000;

В команде:

GPIOB->BSRR |= 0x10001000;

приоритет будет отдан «установке» и после нее на 12-ом выводе порта В зафиксируется «1».

### 23. Чем отличаются регистры GPIOx\_BSRR и GPIOx\_BRR?

**Регистр GPIOx\_BSRR** (программный доступ: GPIOx->BSRR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для установки и сброса отдельных бит регистра GPIOx\_ODR с помощью атомарной операции записи. Регистр разделен на две части. Биты с 0 по 15 используются для установки в «1» битов регистра GPIOx\_ODR. При этом соответствующие биты регистра GPIOx->BSRR обозначаются BSx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Биты с 16 по 31 используются для сброса в «0» битов регистра GPIOx\_ODR. При этом соответствующие биты регистра GPIOx->BSRR обозначаются BRx, где x – номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Регистр можно использовать только на запись значений (w). Например, для установки «1» на 12 линии порта В, работающей в режиме «на выход», нужно выполнить команду:

GPIOB->BSRR | = 0x00001000;

А сброс в ноль сигнала на этой линии выполнит команда:

GPIOB->BSRR | = 0x10000000;

В команде:

GPIOB->BSRR | = 0x10001000;

приоритет будет отдан «установке» и после нее на 12-ом выводе порта В зафиксируется «1».

**Peructp GPIOx\_BRR** (программный доступ: GPIOx->BRR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для сброса отдельных бит регистра GPIOx\_ODR с помощью атомарной операции записи. Линии порта в регистре обозначаются BRx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

Регистр можно использовать только на запись значений (w). Работа с ним аналогична работе с регистром GPIOx\_BSRR за исключением возможности установки бит регистра GPIOx ODR.

## 24. Какой из регистров лучше использовать, когда требуется регулярное обновление данных на выхода порта?

Регистр GPIOx\_ODR (программный доступ: GPIOx->ODR) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для вывода (параллельного) данных на линии порта, работающих в режиме «на выход» (рис. 9). Линии порта в регистре обозначаются ODRx, где х — номер линии порта, который изменяется от 0 до 15.

### 25. Каково назначение регистра GPIOx AFRL? Поясните.

Регистр GPIOx\_AFRL (программный доступ: GPIOx->AFRL) (х — буква порта, изменяется от A до F) используется для выбора одной из 8 альтернативных функций на выводе порта для линий с 0 по 7.

Для настройки режима работы каждой линии порта используется 4 бита, определяющие 16 возможных комбинации, но для выбора доступно только 8 альтернативных функций, поэтому сочетания 1ххх зарезервированы и не используются.

Регистр GPIOx\_AFRH (программный доступ: GPIOx->AFRH) (х – буква порта, изменяется от A до F) используется для выбора одной из 8 альтернативных функций на выводе порта для линий с 9 по 15.

Для настройки режима работы каждой линии порта используется 4 бита, определяющие 16 возможных комбинации, но для выбора доступно только 8

альтернативных функций, поэтому сочетания 1ххх зарезервированы и не используются.

### 26. О каких альтернативных функциях линий GPIO Вам известно?

Каждая линия порта GPIO имеет непростую систему управления, которая позволяет определять направление потока данных при реализации основной функции, а также переключаться на альтернативную функцию (подключать к выводу другой блок микроконтроллера) или включать аналоговый режим работы (вывод обеспечивает передачу сигнала до/от АЦП, ЦАП, компаратора).

Таким образом, для управления каждый порт ввода-вывода общего назначения имеет четыре 32-битных регистра конфигурации (**GPIOx\_MODER**, GPIOx\_OTYPER, GPIOx\_OSPEEDR и GPIOx\_PUPDR), два 32-битных регистра данных (GPIOx\_IDR и GPIOx\_ODR) и 32-битный регистр установки / сброса (GPIOx\_BSRR). Порты A и B также имеет 32-битный регистр блокировки (GPIOx\_LCKR) и два 32-битных регистры выбора альтернативных функций (**GPIOx\_AFRH** и **GPIOx\_AFRL**).

- 27. Какие альтернативные функции имеет РВ.10?
- 28. Какая альтернативная функция соответствует AF4 линии PB.8?

### 29. Для чего предназначен регистр GPIOx LCKR?

Регистр GPIOx\_LCKR (программный доступ: GPIOx-> LCKR) (x — буква порта, изменяется от A до F) используется для блокировки конфигурации соответствующих линий микроконтроллера.

Порты A и B также имеет 32-битный регистр блокировки (GPIOx\_LCKR).

30. Можно ли изменить содержимое регистра GPIOB->ODR, если включена блокировка конфигурирования всех линий порта В? Поясните.