
# Rapport de séance n°7

Séance du 13/02/2024


### Objectif de la séance : Réalisation des modèles 3D

Souder sur le PCB les composants du schéma et faire la soutenance de milieu de projet.

#### Réalisé pendant la séance



J'ai pu souder les composant en faisant attention au composant et leur valeur. C'était un travail long et minutieux. Il fallait aussi faire attention au sens des LED et capteurs infrarouges.



### Problèmes de la séance

Une partie de la piste c'est dessoudé, j'ai dû donc m'arranger pour tirer la patte d'une LED pour combler le manque.

#### A faire attention

## A faire à la prochaine séance

Tester et mettre a imprimer la première pièce en 3D.