

MAREL S.R.L.
ALLEGATO A
MODELLO DI REPORTISTICA GIORNALIERA DELLE ATTIVITA
Reparto tecnico-informatico - MAREL S.R.L.

Intervallo: 08/06/2026 - 08/06/2026
Dipendente: Daniel Mihai

A) Chiamate da/verso la clientela
Riporta ogni chiamata ricevuta o effettuata con identificativo cliente, durata e oggetto.

N.	Ora inizio	Ora fine	Cliente	Tipo attivita	Oggetto / descrizione	Esito	Note
TK20260 60049	06/06/202 6 07:00	06/06/202 6 13:00	borello sede	Generale	Mattina sabato 6/06/2026: Avvio Test La giornata è iniziata alle 07:00 con i test nei punti vendita di Moncalieri e La Morra. Entrambi i negozi non presentavano problematiche all'avvio. Primo Intervento: Corruzione Firmware Alle 07:25, Salvatore ha segnalato un problema in tre punti vendita (Castiglione 2, Venaria 2, Via Pilo). Causa: A seguito della migrazione, le tre bilance avevano il firmware corrotto. Azione: Reinstallazione del firmware su tutti i dispositivi. Risoluzione: Le bilance sono tornate funzionanti. Conclusione fase: Questa prima parte della migrazione è terminata alle 09:30. Seconda Fase: Aggiornamento File È emersa una seconda problematica legata alle stesse tre bilance, che non disponevano del file RGI aggiornato, impedendo la ricezione delle variazioni. Alle 11:30 sono stati conclusi i test con Salvatore, inclusa la verifica sulla trasmissione delle variazioni. Statistiche: In questo lasso di tempo sono state effettuate 30 chiamate, tutte risolte rapidamente. Pomeriggio: Problema di Connessione Verso le 12:50, Borello (Castiglione 1) ha segnalato una bilancia offline. Diagnosi: Dopo vari test con diversi cavi internet, il problema è stato identificato nel cavetto difettoso. Durata intervento: 20 minuti.	Chiuso	
N.	Ora inizio	Ora fine	Cliente	Tipo attivita	Oggetto / descrizione	Esito	Note
TK20260 60052	08/06/202 6 07:00	08/06/202 6 15:40	borello sede	Generale	Report Attività: Automazione e Layout Ortofrutta La giornata è stata dedicata principalmente all'automazione e al deploy del nuovo layout per il reparto ortofrutta. Obiettivi Raggiunti Importazione massiva: Caricamento delle immagini e associazione automatica agli articoli. Verifica funzionale: Confermato il corretto funzionamento del sistema anche dopo l'invio delle variazioni dalla sede. Ottimizzazione Script: Modifica del parser per l'estrazione delle immagini da file Excel e ridimensionamento automatico a 100x100 px.	Chiuso	

N.	Ora inizio	Ora fine	Cliente	Tipo attivita	Oggetto / descrizione	Esito	Note
					Stato Attuale: Test in Corso Il nuovo layout è stato scaricato sulla bilancia di test presso il punto vendita Borello. I test operativi sono attualmente in corso di esecuzione.		
TK20260 60050	08/06/202 6 07:35	08/06/202 6 13:31	MORRA	Generale	Problema segnalato: Bilancia non accesa. Svolgimento: Mattina: Eseguiti diversi test, incluso il cambio del cavo, senza successo. Pomeriggio: Effettuata una seconda serie di test che ha portato al ripristino del funzionamento. Esito: Problema risolto. Durata totale intervento: 30 minuti.	Chiuso	
TK20260 60051	08/06/202 6 08:05	08/06/202 6 08:20	BORELLO VIA PILO	Generale	rosolino pilo ha richiesto un intervento per una bilancia che non riceveva correttamente le variazioni , il problema era nel file stesso della variazione , durata intervento 20 minuti	Chiuso	

B) Criticita rilevate e attivita non concluse

N. ticket	Criticita rilevate	Attivita non concluse
-	Nessuna criticita rilevata nel periodo.	Nessuna attivita non conclusa nel periodo.

C) Tempi stimati di completamento delle attivita in corso

N. ticket	Stato	Data/Ora intervento stimato	Note
-	-	Nessun ticket aperto nel periodo.	-

Trasmissione: il presente report deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso entro la fine della giornata lavorativa.

Data: _____

Firma del dipendente: Daniel Mihai _____