

FOGLIO TECNICO DI INTERVENTO

N° IT-2026-0019

INFORMAZIONI GENERALI

CLIENTE BORELLO SAN RAFFAELE CIMENA	TECNICO Enea Beheluli
DATA E ORA 20/05/2026 alle 16:37	CATEGORIA Riparazione
PRIORITÀ Media	STATO Completato
DURATA 30 minuti	KM PERCORSI N/A

DETTAGLI INTERVENTO

OGGETTO	Bilancia gastronomia stampa male
DESCRIZIONE	Bilancia gastronomia stampa male
LUOGO INTERVENTO	Via Torino 2/4 San Raffaele Cimena Torino TO

RICAMBI E MATERIALI

1. BH-KF2002GR - Testina Termica 2" - CS-1200W-2200 Fornitore: Dibal

NOTE E OSSERVAZIONI

Sostituto testina termica in quanto presentava righe bianche
--

INFORMAZIONI COMMERCIALI

MODALITÀ DI PAGAMENTO Non specificato	IMPORTO N/A
GIÀ PAGATO Sì	IN GARANZIA No

FIRME DI ACCETTAZIONE



Enea Beheluli
TECNICO



BORELLO SAN RAFFAELE CIMENA
CLIENTE