

FOGLIO TECNICO N° IT-2026-0023 | Bilancia non riavvolge la carta

CLIENTE	TECNICO	INDIRIZZO
BORELLO CORSO ROSSELLI	Enea Beheluli	Corso Rosselli Torino
DATA	CATEGORIA	DURATA/KM
28/05/2026 17:02	Riparazione	30 min

DESCRIZIONE
Bilancia non riavvolge la carta

MACCHINE
1. Cs1200 29072845

RICAMBI
1. 49-1673 - Motore Riavvolgitore con pignone - CS-1200W-2200

NOTE
Sostituito motore riavvolgitore con pignone ed eseguito test di stampa

INFO COMMERCIALI
Pagamento: Non specificato
Stato: Da pagare
Garanzia: No

 Tecnico: Enea Beheluli	 Cliente: BORELLO CORSO ROSSELLI
---	--