



Foglio d'intervento N° IT-2026-0032

3 giugno 2026 — 09:15

DATI INTERVENTO

CLIENTE MACELLERIA TESTA PAOLO	TECNICO assistenza	CATEGORIA Installazione
INDIRIZZO INTERVENTO Via Rosa Luxemburg 12/14, 10093 Collegno (TO)		

DESCRIZIONE INTERVENTO

[TEST MAX] Intervento full-field — prestito + fatturazione + invio: Foglio di test con TUTTI i campi valorizzati. Riparazione in sede, macchina sostitutiva, ricambi multipli, pagamento immediato, note estese, PDF e flag invio email.

APPARECCHIATURE E RICAMBI

Apparecchiature

1. Cella frigo display 350L — codice interno CEL-350-TMP
2. AFF001 — CutPro SliceMaster 3000 (S/N: CP3000-2024-012)
3. HAM001 — BurgerTech Hamburgeratrice Manual (S/N: BT-HM-2024-007)
4. SEG002 — CutTech SegaNossa Standard (S/N: CT-SO-2023-234)
5. BAL005 — TechScale Precision Scale Pro 300 (S/N: TS300-2024-001)
6. AFF004 — CutPro SliceMaster Industrial (S/N: CP-IND-2023-089)

Ricambi utilizzati

1. Termostato digitale TD-88 + guarnizione porta (inserimento manuale)
2. 4505014053 — Sensore carta digital - CS-1200W-2200
3. 4511016027T — Convertitore Peso JavaPos - CS-1200W-2200
4. 45110170B13 — Controllo Stampante 2" - CS-1200W-2200
5. 45110170B1321 — Controllo Stampante 3" - CS-2200

OPERAZIONI SULLE MACCHINE

TIPO OPERAZIONE Riparazione in sede con prestito		
MACCHINA	MOVIMENTO	NOTE
AFF001 — CutPro SliceMaster 3000	Riparazione	Riparazione in sede con prestito — foglio test IT-2026-0032
BAL005 — TechScale Precision Scale Pro 300	Riparazione	Riparazione in sede con prestito — foglio test IT-2026-0032
HAM001 — BurgerTech Hamburgeratrice Manual	Riparazione	Riparazione in sede con prestito — foglio test IT-2026-0032
AFF004 — CutPro SliceMaster Industrial	Assegnazione	Prestito sostitutivo durante riparazione — foglio test IT-2026-0032
SEG002 — CutTech SegaNossa Standard	Assegnazione	Prestito sostitutivo durante riparazione — foglio test IT-2026-0032

NOTE AGGIUNTIVE

TEST MASSIMO: verificare allineamento PDF, tab movimenti, firme, card pagamento (non pagato + fuori garanzia), liste macchine/ricambi.

MODALITÀ PAGAMENTO Fatturazione differita	IMPORTO INTERVENTO € 1,299.99	SALDO Non pagato	GARANZIA Fuori garanzia
--	----------------------------------	---------------------	----------------------------

FIRMA TECNICO

Firma tecnico (test)

assistenza

FIRMA CLIENTE

Firma cliente (test)

Dr. Paolo Testa — Responsabile qualità