



Foglio d'intervento N° IT-2026-0038

3 giugno 2026 — 09:15

DATI INTERVENTO

CLIENTE MACELLERIA TESTA PAOLO	TECNICO assistenza	CATEGORIA Manutenzione
INDIRIZZO INTERVENTO Via Rosa Luxemburg 12/14, 10093 Collegno (TO)		

DESCRIZIONE INTERVENTO

[TEST BASE] Manutenzione bilancia e sega presso cliente: Intervento di test con riparazione presso cliente. Taratura bilancia, verifica sega, pulizia generale.

APPARECCHIATURE E RICAMBI

Apparecchiature

1. Cs1200 29072845 (inserita manualmente)
2. AFF001 — CutPro SliceMaster 3000 (S/N: CP3000-2024-012)
3. HAM001 — BurgerTech Hamburgeratrice Manual (S/N: BT-HM-2024-007)
4. BAL005 — TechScale Precision Scale Pro 300 (S/N: TS300-2024-001)

Ricambi utilizzati

1. Filtro aria universale FA-200 (inserito manualmente)
2. 4505014053 — Sensore carta digital - CS-1200W-2200
3. 4511016027T — Convertitore Peso JavaPos - CS-1200W-2200
4. 45110170B13 — Controllo Stampante 2" - CS-1200W-2200
5. 45110170B1321 — Controllo Stampante 3" - CS-2200

OPERAZIONI SULLE MACCHINE

TIPO OPERAZIONE Riparazione presso cliente		
MACCHINA	MOVIMENTO	NOTE
AFF001 — CutPro SliceMaster 3000	Riparazione presso cliente	Riparazione presso cliente — foglio test IT-2026-0038
BAL005 — TechScale Precision Scale Pro 300	Riparazione presso cliente	Riparazione presso cliente — foglio test IT-2026-0038
HAM001 — BurgerTech Hamburgeratrice Manual	Riparazione presso cliente	Riparazione presso cliente — foglio test IT-2026-0038

NOTE AGGIUNTIVE

Note di test: cliente informato su prossima manutenzione. Consigliata sostituzione filtro entro 6 mesi.

MODALITÀ PAGAMENTO Bonifico bancario	IMPORTO INTERVENTO € 385.50	SALDO Non pagato	GARANZIA In garanzia
---	--------------------------------	---------------------	-------------------------

FIRMA TECNICO

Firma tecnico (test)

assistenza

FIRMA CLIENTE

Firma cliente (test)

Dr. Paolo Testa — Responsabile qualità