
75 V DC – CHECK POLARITY
J1 DC+
−
+
J18 VGS−H4
C64
C61 C59
J15
C66
C62
C30 C32
C28 C26
J6
C33
C29
J7 VG
J9 VGS−H2
R19
C60
C27
6 VGS−L3
C49
C48
C46
C16
C15
C13
C47
C14
L4
J1
J3
L2
J8
AC