

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J18 VGS–H4
C67
C68
C66
C65
R44
R45
J19 VGS–L4
R46
J20 VDS–L4
C49
C47
C48
C50
C62
C64
C61
C63
J15 VGS–H3
R41
J16 VGS–L3
R42
R43
J17 VDS–L3
C31 C33
C34
J9 VGS–H2
R21
C32
R22
J10 VGS–L2
R23
J11 VDS–L2
C15
C13
C14
C16
C29 C27
C30
J6 VDS–H1
J7 VGS–L1
C28
R18
R19
R20
J8 VDS–L1
AC
SPB LEG REV B – DPT BOARD