

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J18 VGS–H4
C67
C63 C61
J15 VGS–H3
C64
C31 C33
C29 C27
J6 VGS–H1
J7 VGS–L1
C30
C68
C66
C65
R44
C62
J9 VGS–H2
C34
R21
C32
C28
R18
R41
R43
R42
J16 VGS–L3
J10 VGS–L2
R22
R19
J19 VGS–L4
R46
R23
R20
C49
C47
C48
C50
J17 VDS–L3
J11 VDS–L2
C15
C13
C14
C16
J8 VDS–L1
J20 VDS–L4
AC
SPB LEG REV B – LOAD–TEST BOARD