

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J19 VGS–H4
C67
C68
C66
C65
R45
J19
J20
R46
J20 VGS–L4
J21
R47
J21 VDS–L4
C62
C64
C61
C63
J16
J16 VGS–H3
R42
J17
J17 VGS–L3
R43
R44
J18
J18 VDS–L3
C31 C33
C34
J9 VGS–H2
J9
R22
C32
J10
R23
J10 VGS–L2
J11
R24
J11 VDS–L2
C29 C27
C30
J6 VGS–H1
J7 VGS–L1
C28
J6
R19
J7
R20
R21
J8
J8 VDS–L1
AC
SPB LEG REV B – DPT BOARD