

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J19 VGS–H4
C67
C63 C61
J16 VGS–H3
C64
C31 C33
C29 C27
J6 VGS–H1
J7 VGS–L1
C30
C68
C66
C65
R45
C62
R42
J9 VGS–H2
C34
R22
C32
C28
R19
J20 VGS–L4
R43
J17 VGS–L3
J10 VGS–L2
R23
R20
R47
R44
R24
R21
J21 VDS–L4
J18 VDS–L3
J11 VDS–L2
J8 VDS–L1
AC
SPB LEG REV B – LOAD–TEST BOARD