

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J18 VGS–H4
C64
C66
C60
C62
C59
C61
J15 VGS–H3
R37
J16 VGS–L3
R38
J19 VGS–L4
R40
C65
R41
C49
C48
C46
C47
J17 VDS–L3
R39
J20 VDS–L4
C30 C32
C33
J9 VGS–H2
R19
C31
J10 VGS–L2
R20
C16
C15
C13
C14
J11 VDS–L2
C28 C26
C29
J6 VGS–H1
J7 VGS–L1
C27
R16
R17
R18
J8 VDS–L1
AC
SPB LEG REV B – DPT BOARD