

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J18 VGS–H4
C64
C66
C65
C63
R40
R41
J19 VGS–L4
J19
J18
J20
R42
J20 VDS–L4
C49
C48
C46
C47
C61 C59
J15 VGS–H3
C62
C60
R37
R38
R39
J16 VGS–L3
J17 VDS–L3
C30 C32
C33
J9 VGS–H2
J9
R19
C31
J10
R20
J10 VGS–L2
C16
C15
C13
C14
R21
J11 VDS–L2
C28 C26
J6 VGS–H1
C29
C27
R16
R17
R18
J8 VDS–L1
J7 VGS–L1
AC
SPB LEG REV B – LOAD–TEST BOARD