

75 V DC – CHECK POLARITY
J2 DC–
J2
J1
J1 DC+
–
+
J18 VGS–H4
C64
C66
C65
C63
R40
R41
J19 VGS–L4
J20 VDS–L4
C49
C48
C46
C47
C60
C62
C59
C61
R37
R38
J15 VGS–H3
J16 VGS–L3
J17 VDS–L3
C30 C32
C33
J9 VGS–H2
R19
C31
R20
J10 VGS–L2
J11 VDS–L2
C16
C15
C13
C14
C28 C26
C29
J6 VGS–H1
J7 VGS–L1
C27
R16
R17
J8 VDS–L1
R42
R42
R39
R39
R21
R21
R18
R18
AC
SPB LEG REV B – DPT BOARD