
H8
C1
C2
JP
C3
C4
STACK +
STACK −
H1
H2
H3
H4
H5
H
H7
+
−
+
−
+
−
75 V LEVEL BUS — CHECK POLARITY BEFORE BOLTING