

75 V DC – CHECK POLARITY
–
J2
J1
+
VDS U.FL = 75 V; 1 MOHM SCOPE INPUT ONLY
J2 DC–
J1 DC+
J18 VGS–H4
C64
C66
C65
C63
R37
R38
J19 VGS–L4
J20 VDS–L4
C49
C48
C46
C47
C61 C59
J15 VGS–H3
C62
C60
R35
R36
J16 VGS–L3
J17 VDS–L3
C30 C32
C33
J9 VGS–H2
R18
C31
R19
J10 VGS–L2
J11 VDS–L2
C16
C15
C13
C14
C28 C26
C29
J6 VDS–H1
J7 VGS–L1
C27
R16
R17
J8 VDS–L1
AC
SPB LEG REV B – LOAD–TEST BOARD