
STACK −
STACK +
−
+
−
+
−
+
75 V LEVEL BUS — CHECK POLARITY BEFORE BOLTING