

1
0
−1
u_x/U_∞
0.5
0
−0.5
u_y/U_∞
0
5
10
x/D at $y/D = 0$
0
5
10
x/D at $y/D = 0.75$
Reference FVM
Coupled FVM
Coupled VPM