1、SPRT 打印机问题

问题描述: SPRT 热敏打印机打印错误,如果打印字符或者文字会出现打印内容重新组合,即:文字会被分为左右或者上下两部分,然后左右或上下颠倒,测试的打印机型号为 DIII;

解决思路: 1、检查参数设置,确认无误。

2、与 SPRT 厂家联系,确认结果为,热敏打印机与针打式打印机决定打印方向的命令不同,用 SPRT 厂家的打印机设置工具改变打印方向后,测试正常。

2、斯普瑞特打印机问题

问题描述: 触摸屏和斯普瑞特打印机可以 SP-DIII 通信上, 但是打印出来的汉字都是乱码, 无法正常显示。

解决思路: 1、制作打印测试程序,下载到触摸屏测试,打印出来乱码;

2、和斯普瑞特打印机厂家联系,厂家确认需要更新硬件;更新后可以正常打印。