Manual de Uso: Metrolab

Tiago Luis Santos Silva eng.tiagoluis@gmail.com



1 Resumo

O Metrolab é uma ferramenta completa que permite aprender a usar instrumentos de medição, realizar testes de autoavaliação e compreender conceitos complexos de engenharia. As habilidades desenvolvidas são essenciais para o trabalho em laboratórios e na indústria.

Conteúdo

L	Resumo	1
2	Instruções Gerais	1
3	Ajustes e Tolerâncias	2
1	Goniômetro	2
5	Micrômetro	2
3	Nônio (Vernier)	3
7	Paquímetro	3
3	Projeções e Representações	3
9	Régua Graduada	3
10	Relógio Comparador	4
11	Termodinâmica – Extras	4

2 Instruções Gerais

Para começar a usar o Metrolab, siga estes passos simples:

- 1. Abra o Metrolab.exe ou clique no ícone do software.
- 2. Escolha a categoria desejada no menu superior.
- 3. Selecione o simulador ou teste de autoavaliação que quer realizar.
- 4. Siga as instruções exibidas na tela para interagir com o instrumento virtual.
- 5. Nos testes de autoavaliação, observe seus acertos e erros para acompanhar seu progresso.

Dicas gerais:

- Sempre zere o instrumento virtual antes de iniciar uma nova medição.
- Use os simuladores de componentes antes de tentar fazer as leituras.
- A repetição é essencial para desenvolver rapidez e precisão nas leituras.

3 Ajustes e Tolerâncias

NBR-6158

- Objetivo: Entender tolerâncias e ajustes de peças mecânicas conforme a norma técnica ABNT NBR 6158.
- Como usar: Selecione a classe de ajuste, observe o tipo de folga ou interferência e compare as peças virtualmente.
- Habilidades: Aplicação prática de normas de engenharia e entendimento de ajustes mecânicos.
- Dica: Utilize este simulador antes de projetar ou montar peças na vida real.

4 Goniômetro

Goniômetro Transferidor Grau Nônio Minuto

- Objetivo: Treinar a leitura de ângulos em graus e minutos com alta precisão.
- Passos:
 - 1. Alinhe o zero da escala principal com o zero do nônio.
 - 2. Leia o valor em graus na escala principal.
 - 3. Encontre a linha do nônio que coincide perfeitamente com uma linha da escala principal para ler os minutos.
 - 4. Converta o valor se necessário.
- Habilidade: Leitura angular precisa.

Autoavaliações:

- Grau Cinco Minuto: Nível intermediário.
- Grau Um Minuto: Nível avançado, exige mais atenção.
- Grau Decimal: Leitura em formato decimal, útil para cálculos.

5 Micrômetro

Micrômetro Componentes

• Objetivo: Conhecer as partes do micrômetro: bico fixo, bico móvel, tambor e nônio.

Simuladores:

- Milímetro Centesimal (0,01 mm): Leitura padrão.
- Milímetro Milesimal (0,001 mm): Leitura de alta precisão.
- Polegada Décimo Milésimo / Milesimal: Leitura no sistema imperial.
- Profundidade Milímetro Centesimal: Ideal para medição de furos e ranhuras.

6 Nônio (Vernier)

O nônio é uma escala auxiliar usada para aumentar a precisão de instrumentos de medição.

• Milímetro:

- **Resolução:** 0,02 mm ou 0,05 mm.
- Leitura: Alinhe as escalas principal e do nônio, identifique a linha que coincide e registre o valor.
- Decimal: Converte medidas fracionárias para o formato decimal.
- Polegada: Fracionária ou milesimal (0.025", 0.040", 0.050").

7 Paquímetro

Componentes:

• Objetivo: Conhecer as partes do paquímetro: bicos de medição, escala fixa e móvel, relógio e visor digital.

Simuladores:

- Paquímetro Digital: Oferece leitura direta em milímetros.
- Paquímetro com Nônio / Relógio: Simula diferentes resoluções em milímetro e polegada.

8 Projeções e Representações

- Objetivo: Aprender a visualizar e interpretar projeções ortogonais de peças.
- Passos:
 - 1. Observe a peça em 3D.
 - 2. Compare as vistas frontal, lateral e superior.
 - 3. Treine a rotação mental da peça para entender as diferentes perspectivas.
- Habilidade: Aumenta a visualização espacial, crucial para desenho técnico.

9 Régua Graduada

- Simuladores: Treina a leitura em milímetros e polegadas (decimais e fracionárias).
- Autoavaliações: Testam sua precisão de leitura.

• Dicas:

- Sempre alinhe a régua corretamente com o objeto.
- Certifique-se de estar usando a escala correta para a medição.

10 Relógio Comparador

• Simuladores:

- Centesimal (0,01 mm): Medições de pequenas variações em milímetros.
- Milesimal (0.001"): Medições de alta precisão em polegadas.

• Passos:

- 1. Posicione a sonda na superfície.
- 2. Ajuste o contato da sonda.
- 3. Leia o valor no mostrador.
- Habilidade: Interpretação de tolerâncias e variações dimensionais.

11 Termodinâmica – Extras

- Ciclo Otto / Diesel: Entenda o funcionamento dos motores de 4 tempos.
- Leis dos Gases (Boyle, Gay Lussac): Estude as relações entre pressão, volume e temperatura (PVT).
- Transformações Termodinâmicas: Aprenda sobre processos isobáricos, isotérmicos e isocóricos.
- Simulador Variação Pressão: Observe como a pressão varia com o volume e a temperatura.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha gratidão ao Professor Eduardo J. Stefanelli pelo desenvolvimento dos simuladores que são a base deste projeto. A sua dedicação e expertise foram fundamentais para a criação de uma ferramenta educacional completa.