Heat Gun



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Heat Gun; Heat Gun/Torch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Heat gun नियंत्रित hot air से paint softening, heat-shrink work और material forming जैसे काम करता है। Material के अनुसार सही temperature और nozzle चुनें तथा गर्म हवा को लोगों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।

मुख्य भाग

- Heat-resistant gun body और handle
- Heating element और air outlet
- Temperature और airflow controls
- Power switch और power cord
- Interchangeable nozzle attachments, यदि दिए गए हों
- Stand या heat-resistant resting support

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और confirm करें कि heat gun काम के लिए suitable है।
2. Cord, plug, casing, air inlet और nozzle में damage जाँचें।
3. Work area से flammable materials, liquids और अनावश्यक सामान हटाएँ।
4. Material के अनुसार suitable nozzle और temperature चुनें।
5. जरूरत के अनुसार safety glasses और heat-resistant gloves पहनें।
6. Coatings, plastics या adhesives गर्म करते समय पर्याप्त ventilation रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Material को stable, heat-resistant work surface पर रखें।
2. Gun बंद और ठंडी होने पर सही nozzle लगाएँ।
3. Plug को suitable electrical outlet में लगाएँ।
4. Heat gun चालू करके कम suitable temperature सेट करें।
5. Manufacturer के instructions के अनुसार tool को गर्म होने दें।
6. Nozzle को workpiece से recommended दूरी पर रखें।
7. Instructions के अनुसार जरूरत होने पर airflow को लगातार चलाते रहें।
8. Material में softening, shrinking या अन्य expected changes पर नजर रखें।
9. Material का रंग बदले, धुआँ निकले, bubbles बनें या जलने लगे तो heat कम करें या रोकें।
10. काम पूरा होने पर tool बंद करें।
11. ठंडा होने तक tool को designated heat-resistant stand पर रखें।
12. उपयोग के बाद plug निकालें और storage से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें।
13. Work area में hot surfaces या सुलगते material की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hot air को लोगों, जानवरों, skin या clothing की ओर न करें।
- Flammable vapours, fuel या explosive atmosphere के पास उपयोग न करें।
- Operation के दौरान air inlet और outlet खुले रखें।
- Nozzle या हाल ही में गर्म हुए material को न छुएँ; गंभीर burn हो सकता है।
- Tool को चालू छोड़कर unattended न रखें।
- Accessories बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले tool को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- Air inlet और outlet से dust तथा debris हटाएँ।
- Power cord, casing और nozzle attachments की नियमित जाँच करें।
- Heat gun को सूखी जगह पर combustible materials से दूर रखें।
- Damaged tool को उपयोग से हटाकर authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hot airflow को material के बहुत पास रखना।
- बहुत ज्यादा temperature से workpiece खराब करना।
- गर्म tool को unsuitable surface पर रखना।
- Tool गर्म होने पर plug लगा छोड़ना या unattended रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।