Steamer



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टीमर गर्म भाप से भोजन पकाता है, सामग्री को नरम करता है या स्वीकृत हीटिंग प्रक्रिया पूरी करता है। सही लोडिंग और तापमान नियंत्रण से समान परिणाम मिलते हैं और जलने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- स्टीमिंग चैंबर या कुकिंग बर्तन
- ढक्कन या चैंबर का दरवाजा
- स्टीम जनरेटर या स्टीम इनलेट
- लगा होने पर पानी का टैंक और लेवल इंडिकेटर
- तापमान और टाइमर कंट्रोल
- ट्रे, रैक और कंडेन्सेट ड्रेन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और उपकरण का निर्धारित उपयोग तथा क्षमता समझें।
2. चैंबर, ढक्कन, सील, कंट्रोल, पावर केबल और स्टीम कनेक्शन जाँचें।
3. पानी का स्तर जाँचें और निर्धारित गुणवत्ता वाला पानी इस्तेमाल करें।
4. ड्रेन और स्टीम आउटलेट साफ रखें तथा उपकरण स्थिर रखें।
5. खाद्य पदार्थ या सामग्री को ट्रे पर इस तरह रखें कि भाप का रास्ता खुला रहे।
6. उचित सुरक्षा उपकरण पहनें और कार्यक्षेत्र सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्माता के निर्देशों के अनुसार पानी भरें या स्वीकृत स्टीम सप्लाई जोड़ें।
2. स्टीमर चालू करें और उसे आवश्यक कार्य स्थिति तक पहुँचने दें।
3. ट्रे सावधानी से रखें और भाप के प्रवाह के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें।
4. निर्धारित लॉकिंग तरीके से ढक्कन या दरवाजा सुरक्षित बंद करें।
5. उत्पाद या प्रक्रिया के अनुसार तापमान और समय सेट करें।
6. प्रक्रिया पर नजर रखें और बिना जरूरत चैंबर न खोलें।
7. चक्र पूरा होने पर स्टीम जनरेशन बंद करें और जहाँ लागू हो प्रेशर निकलने दें।
8. ढक्कन या दरवाजा धीरे खोलें और निकलती भाप को शरीर से दूर रखें।
9. गर्म ट्रे को गर्मी-रोधी सुरक्षा से निकालकर स्थिर सतह पर रखें।
10. उपयोग के बाद उपकरण बंद करें, ठंडा करें, जरूरत होने पर पानी निकालें और साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म भाप गंभीर जलन कर सकती है; चेहरा और हाथ निकलती भाप से दूर रखें।
- प्रेशर वाले चैंबर को जबरदस्ती न खोलें और इंटरलॉक निष्क्रिय न करें।
- आवश्यक पानी के स्तर या स्टीम सप्लाई के बिना उपकरण न चलाएँ।
- गर्म ट्रे निकालते समय गर्मी-रोधी दस्ताने और उचित औजार इस्तेमाल करें।
- बिजली के कनेक्शन सूखे रखें और इलेक्ट्रिकल भाग साफ करने से पहले पावर डिस्कनेक्ट करें।
- खराब सील, बंद ड्रेन और असामान्य प्रेशर या तापमान रीडिंग रिपोर्ट करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपकरण ठंडा होने पर चैंबर, ट्रे, ढक्कन और सील साफ करें।
- निर्माता के निर्देशों और स्वीकृत रसायनों से स्केल हटाएँ।
- सील, होज, ड्रेन और सुरक्षा कंट्रोल नियमित जाँचें।
- लंबे समय तक उपयोग न होने पर निर्देशों के अनुसार पानी निकालें और स्टोर करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ढक्कन जल्दी खोलने से ऑपरेटर गर्म भाप की चपेट में आ सकता है।
- ट्रे में बहुत अधिक सामग्री भरने से समान स्टीमिंग नहीं होती।
- कम पानी में चलाने से हीटिंग भाग खराब हो सकते हैं।
- गलत स्केल हटाने वाले रसायन अंदरूनी सतह और सील को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।