# Spirit Level



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 24 labs

**इन lab items पर लागू:** Hand Leveller; Levelers; Levellers; Spirit level; Spirit Level Bottle; Spirit level/water level; Sprit level

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Spirit level liquid-filled vial और bubble की मदद से surface या component के horizontal या vertical होने की जाँच करता है। सही reference surface इस्तेमाल करें और bubble को ध्यान से पढ़ें।

## उपयोग कैसे करें

1. Level body, vial और measuring edges में damage जाँचें।
2. Reference surface और level के contact edges साफ करें।
3. Level को जाँची जाने वाली surface या component पर सीधा रखें।
4. Vial में bubble स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें।
5. Bubble की position को marked centre lines से compare करें।
6. Workpiece या installation को तब तक adjust करें जब तक bubble सही level न दिखाए।
7. जरूरत होने पर दूसरी उपयुक्त position से दोबारा जाँचें।
8. Level को पोंछकर साफ करें और सुरक्षित रखें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked vial या मुड़ी हुई body वाला level इस्तेमाल न करें।
- ऊँचाई या किनारों के पास काम करते समय level को सुरक्षित रखें।
- Tool को hammer या pry bar की तरह इस्तेमाल न करें।

## देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद level को साफ और सूखा करें।
- इसे protective जगह पर रखें और गिरने या चोट लगने से बचाएँ।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*