Vernier Caliper



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 23 labs

इन lab items पर लागू: Calipers; Calipers and measuring tools; Digital Calliper; Vanier calliper; Vernier; Vernier caliper; Vernier Caliper- Digital; Vernier caliper (electronics); Vernier Caliper (manual/Digital); Vernier calliper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Vernier caliper बाहरी dimensions, अंदरूनी dimensions और depth को सटीकता से मापता है। सही measuring surfaces चुनें और scale या digital display ध्यान से पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Jaws, depth rod, sliding mechanism और scale या display में damage जाँचें।
2. Measurement से पहले measuring faces और workpiece साफ करें।
3. Jaws को धीरे बंद करके zero reading जाँचें।
4. External, internal या depth measurement के लिए सही feature चुनें।
5. Caliper को workpiece पर सीधा रखें और अत्यधिक force न लगाएँ।
6. Slider उपलब्ध होने पर lock करें और scale या digital display पढ़ें।
7. Measurement को units और जरूरी precision के साथ दर्ज करें।
8. Caliper साफ करें और protective case में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Jaws को जबरदस्ती न दबाएँ और caliper को clamp की तरह इस्तेमाल न करें।
- उँगलियों को workpiece के नुकीले किनारों से दूर रखें।
- चलते हुए या खतरनाक रूप से गर्म components को न मापें।
- Depth rod और measuring edges को damage से बचाकर संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद caliper को साफ और सूखा करें।
- इसे case में रखें और recommended intervals पर zero तथा calibration जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।