Tap and Die Set



Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 11 labs

इन lab items पर लागू: Die set complete; Die wrench; Tap & Die Set; Tap or die; Tap Wrench

इसका उपयोग किस लिए होता है

टैप और डाई सेट का उपयोग छेद के अंदर तथा रॉड या बोल्ट के बाहर थ्रेड बनाने या सुधारने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. थ्रेड के आकार, पिच और सामग्री के अनुसार सही टैप या डाई चुनें।
2. कटिंग किनारों और हैंडल में नुकसान या घिसाव जाँचें।
3. काम के हिस्से को मजबूती से पकड़ें और छेद या रॉड को सही आकार में तैयार करें।
4. सामग्री के अनुसार उपयुक्त कटिंग फ्लूइड लगाएँ।
5. घुमाने से पहले टैप या डाई को काम के हिस्से के साथ सीध में रखें।
6. टूल को धीरे-धीरे घुमाएँ और चिप्स निकालने के लिए आवश्यकता अनुसार उल्टा घुमाएँ।
7. टूल सावधानी से निकालें और सही फास्टनर या गेज से थ्रेड जाँचें।
8. उपयोग के बाद टूल साफ करें और धातु के चिप्स हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा पहनें और हाथों को तेज कटिंग किनारों से दूर रखें।
- काम के हिस्से को क्लैंप से पकड़ें; थ्रेड काटते समय हाथ में न पकड़ें।
- सही आकार का टूल इस्तेमाल करें और बहुत अधिक बल न लगाएँ।
- चिप्स को ब्रश से हटाएँ, नंगे हाथों से नहीं।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद टूल साफ करें और जंग से बचाने के लिए हल्की सुरक्षा परत लगाएँ।
- टैप, डाई और हैंडल को लेबल वाले केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।