Feeler Gauge



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Feeler gauges; Tappet gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

दो सतहों या मशीन के भागों के बीच छोटे गैप या क्लीयरेंस मापने के लिए फीलर गेज का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. आवश्यक क्लीयरेंस के अनुसार सही मोटाई वाली पत्ती चुनें।
2. पत्तियों में टेढ़ापन, जंग, गंदगी या नुकसान जाँचें।
3. जहाँ जरूरी हो, मशीन रोकें और बिजली या ऊर्जा स्रोत सुरक्षित रूप से अलग करें।
4. पत्ती डालने से पहले मापने वाली सतहें साफ करें।
5. चुनी हुई पत्ती को बिना जबरन दबाए गैप में धीरे डालें।
6. हल्के और समान प्रतिरोध से फिट होने वाली पत्ती चुनें और आकार लिखें।
7. उपयोग के बाद पत्तियाँ साफ करके होल्डर में मोड़कर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलती या चालू मशीन पर माप न लें, जब तक स्वीकृत सुरक्षित प्रक्रिया इसकी अनुमति न दे।
- पत्ती को तंग गैप में जबरन न डालें।
- पतली पत्तियों को सावधानी से पकड़ें ताकि कट या मोड़ न आए।
- चलते भागों के पास काम करने से पहले आइसोलेशन प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद पत्तियों को साफ करके सुखाएँ।
- जरूरत होने पर जंग से बचाने वाला पदार्थ लगाएँ और पत्तियाँ मोड़कर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।