Temperature Gauge



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Temp gauge; Temperature gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Temperature gauge का उपयोग उपयुक्त temperature मापने या monitor करने के लिए किया जाता है। Instrument की operating range के भीतर स्पष्ट और विश्वसनीय reading प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Temperature display या dial
- Sensing element या probe
- Connection stem या cable
- Mounting fitting, यदि लगा हो
- Calibration markings

शुरू करने से पहले

1. Application के अनुसार सही temperature range वाला gauge चुनें।
2. Display, probe, cable और fittings में damage जाँचें।
3. जहाँ accuracy जरूरी हो, calibration status जाँचें।
4. पुष्टि करें कि sensor मापे जाने वाले material या environment के लिए उपयुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Sensor को निर्धारित measurement point पर लगाएँ या रखें।
2. Sensing element को नुकसान पहुँचाए बिना probe सुरक्षित करें।
3. Power जरूरी हो तो device चालू करें।
4. Instrument instructions के अनुसार reading स्थिर होने दें।
5. Units के साथ temperature पढ़ें और दर्ज करें।
6. Result की required operating range से तुलना करें।
7. Measurement के बाद जरूरत के अनुसार gauge हटाएँ या बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म या अत्यधिक ठंडी सतहों को सीधे छूने से बचें।
- Gauge की rated temperature range से बाहर उपयोग न करें।
- Hazardous system में gauge लगाने से पहले equipment isolate करें।
- मापे जाने वाले material या environment के अनुसार PPE पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Sensor के अनुकूल method से probe साफ करें।

- Gauge को सुरक्षित रखें और sensing element बचाकर रखें।
- जहाँ लागू हो, calibration और battery condition जाँचें।
- Damaged probes या cables बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Gauge को rated range से बाहर इस्तेमाल करना।
- Reading स्थिर होने से पहले record करना।
- Units या calibration requirements को नजरअंदाज करना।
- Installation के दौरान probe को नुकसान पहुँचाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।