Bevel



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bevel

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adjustable bevel का उपयोग angle तय करने या उसे दूसरी जगह transfer करने के लिए किया जाता है। Blade को reference edge के साथ align करके और lock करके angle सही रखें।

मुख्य भाग

- Stock या handle
- Adjustable blade
- Pivot joint
- Locking screw या clamp

शुरू करने से पहले

1. Blade, stock, pivot और locking screw में damage जाँचें।
2. जाँचें कि blade आसानी से घूमता है और सुरक्षित lock होता है।
3. Workpiece और suitable marking tool तैयार करें।
4. Reference edge और required angle पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade adjust करने के लिए locking screw थोड़ा ढीला करें।
2. Stock को reference edge या existing angle के साथ align करें।
3. Blade को घुमाकर required angle पर लाएँ।
4. Setting को रोकने के लिए locking screw कसें।
5. Angle को workpiece पर transfer करके line mark करें।
6. Cutting या machining से पहले alignment जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp blade edges से उँगलियाँ दूर रखें।
- Stiff या damaged pivot पर जबरदस्ती न करें।
- Angle transfer करने से पहले blade lock करें।
- Store करते समय blade को सुरक्षित fold या secure करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blade और stock साफ करें।
- Pivot को debris से मुक्त रखें।
- Locking screw में wear जाँचें।

- सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Locking screw न कसना।
- Stock को गलत reference edge से align करना।
- Marking के दौरान blade को खिसकने देना।
- Damaged या loose pivot इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।