Infrared Thermometer



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Infrared Thermometer; IR Thermometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

इन्फ्रारेड विकिरण का उपयोग करके बिना सीधे संपर्क के सतह का तापमान मापना।

कैसे संभालें

- थर्मामीटर के लेंस, डिस्प्ले, ट्रिगर और बैटरी कक्ष में नुकसान या गंदगी जाँचें।
- उपकरण के मैनुअल के अनुसार सही मापन मोड और जहाँ लागू हो एमिसिविटी सेटिंग चुनें।
- निर्धारित दूरी से सतह की ओर निशाना लगाएँ और लेंस को साफ तथा बिना रुकावट के रखें।
- ट्रिगर दबाकर इकाई सहित रीडिंग दर्ज करें; जब तक उपकरण इसके लिए उपयुक्त न हो, काँच या भाप के पार मापन न करें।
- सतह के तापमान की रीडिंग को चिकित्सकीय शरीर-तापमान मापन का विकल्प न मानें, जब तक उपकरण उस उद्देश्य के लिए स्वीकृत न हो।

रखने का तरीका

- थर्मामीटर बंद करें और अनुशंसित सामग्री से लेंस को धीरे से साफ करें।
- इसे अत्यधिक तापमान, धूल और झटकों से दूर सूखी जगह पर सुरक्षात्मक केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।