Pipe Threading Die

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pipe Die Set - with D/E Handle(pi pe wrench)

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत पाइप के बाहरी सिरे पर थ्रेड काटना ताकि थ्रेड वाले फिटिंग सुरक्षित रूप से लगाए जा सकें।

कैसे संभालें

- डाई, डाई हेड, हैंडल और कटिंग किनारों में नुकसान, घिसाव या गायब हिस्से जाँचें।
- पाइप की सामग्री और थ्रेड विनिर्देश के अनुसार सही आकार और प्रकार की डाई चुनें।
- पाइप को उपयुक्त पाइप वाइस में सुरक्षित करें और कार्य के अनुसार आँखों की सुरक्षा तथा उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- डाई को पाइप के सिरे के साथ सीधा संरेखित करें, अनुशंसित कटिंग लुब्रिकेंट लगाएँ और हैंडल को औजार के डिजाइन के अनुसार स्थिर गति से घुमाएँ।
- डाई सावधानी से निकालें, थ्रेड साफ करें और असंगत फिटिंग को जबरदस्ती लगाए बिना थ्रेड की गुणवत्ता तथा फिट जाँचें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद डाई साफ करें और धातु के कण तथा लुब्रिकेंट के अवशेष हटाएँ।
- अनुशंसा के अनुसार कटिंग सतहों को सुखाकर हल्का सुरक्षात्मक लेप लगाएँ और डाई तथा हैंडल को लेबल वाले केस में साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।