Radiation Meter



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Radiation measuring instrument

इसका उपयोग किस लिए होता है

विकिरण के प्रकार और निर्धारित उपयोग के अनुरूप उपकरण से विकिरण स्तर मापना या सर्वेक्षण करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले मीटर, प्रोब, डिस्प्ले, बैटरी और केबल में नुकसान जाँचें।
- पुष्टि करें कि उपकरण विकिरण के प्रकार, मापन सीमा और सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुकूल है; कैलिब्रेशन की स्थिति जाँचें।
- विकिरण-सुरक्षा योजना का पालन करें और आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें; बिना अनुमति अज्ञात रेडियोधर्मी स्रोतों को न संभालें।
- मीटर चालू करें, निर्देशानुसार स्थिर होने दें और निर्धारित स्थिति तथा दूरी से मापन करें।
- रीडिंग को इकाई, स्थान, समय और उपकरण विवरण सहित दर्ज करें; सीमा से अधिक रीडिंग या अलार्म होने पर स्थल की सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।

रखने का तरीका

- मीटर बंद करें, मैनुअल के अनुसार साफ करें और प्रोब तथा कनेक्टर सुरक्षित रखें।
- इसे निर्धारित केस में सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें तथा कैलिब्रेशन और सर्विस रिकॉर्ड बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।