Set Square



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Triangles (30°-60° and 45°)

इसका उपयोग किस लिए होता है

तकनीकी चित्रण या लेआउट कार्य में कोण, लंबवत रेखाएँ और समानांतर रेखाएँ बनाना तथा जाँचना।

कैसे संभालें

- सेट स्क्वायर के किनारों और कोण चिह्नों में टूट-फूट, दरार, टेढ़ापन या घिसे निशान जाँचें।
- आवश्यक कोण के लिए 30°–60° या 45° वाला सेट स्क्वायर चुनें।
- सेट स्क्वायर को चित्रण सतह पर सपाट रखें और संदर्भ किनारे को सही ढंग से संरेखित करें।
- अधिक दबाव दिए बिना उपयुक्त पेंसिल या ड्राइंग उपकरण से किनारे के सहारे रेखा बनाएँ।
- जब तक औजार विशेष रूप से इसके लिए न बना हो, इसे कटिंग कार्य से दूर रखें।

रखने का तरीका

- किनारों और चिह्नों को स्पष्ट रखने के लिए उपयोग के बाद साफ और सूखा करें।
- मुड़ने, खरोंच और टूटने से बचाने के लिए इसे ड्राइंग केस या रैक में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।