Prismatic Compass



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Prismatic and Surveyor compass

इसका उपयोग किस लिए होता है

Prismatic Compass basic surveying और field orientation के लिए magnetic bearings मापता है। Magnetic interference से दूर setup करें और required survey procedure के अनुसार bearings record करें।

उपयोग कैसे करें

1. Compass, prism, sighting system, needle और protective cover inspect करें।
2. Vehicles, steel structures और electrical equipment से दूर stable observation point चुनें।
3. Compass design के अनुसार उसे level पकड़ें या mount करें।
4. Needle lock खोलें और magnetic needle को स्थिर होने दें।
5. Designated sighting system से target देखें और bearing पढ़ें।
6. Survey notes में bearing, station और relevant field conditions record करें।
7. यदि lock उपलब्ध है तो needle lock करें और उपयोग के बाद compass सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Surveying के दौरान traffic, unstable ground और exposed edges से दूर रहें।
- Magnetic objects और electrical equipment से बचें जो readings बिगाड़ सकते हैं।
- Critical measurements के लिए damaged compass इस्तेमाल न करें।
- Roads या construction areas के पास काम करते समय site rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Optical surfaces को सावधानी से साफ करें और compass को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।