Vacuum Gauge



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Micron Gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Micron Vacuum Gauge refrigeration और related service applications सहित vacuum systems में बहुत कम absolute pressure मापता है। Accurate readings के लिए इसे सही तरीके से connect करें और manufacturer's instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Gauge, sensor, connectors, battery और display में damage जाँचें।
2. Gauge की measurement range और system तथा refrigerant service setup के साथ compatibility confirm करें।
3. Gauge connect करने से पहले system isolate करें और approved service procedure अपनाएँ।
4. Clean और suitable connections से sensor को designated measurement port पर attach करें।
5. Gauge चालू करें और instructions के अनुसार reading stabilize होने दें।
6. Pressure reading monitor और record करें तथा unexpected fluctuations या leaks जाँचें।
7. Gauge safely disconnect करें, protective caps लगाएँ और sensor साफ तथा सूखा store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Approved refrigeration या vacuum-system service procedures तथा applicable refrigerant rules अपनाएँ।
- Gauge को उसकी rating से अधिक pressure या chemicals के संपर्क में न लाएँ।
- Sensor को oil, moisture या debris से contaminated होने से बचाएँ।
- जहाँ आवश्यक हो, connections service करने से पहले equipment isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार sensor साफ करें और जरूरत होने पर batteries replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।