Welding Helmet

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hand shields; Welding Screen with Head Band

इसका उपयोग किस लिए होता है

Welding Helmet या Hand Shield welding radiation, sparks और hot particles से face तथा eyes की सुरक्षा करता है।

कैसे संभालें

- हर उपयोग से पहले helmet, headband, shield, lens और filter rating inspect करें।
- Safety guidance के अनुसार welding process और current के लिए सही filter shade चुनें।
- Required होने पर helmet या shield के साथ suitable protective clothing और eye protection पहनें।
- Arc strike करने से पहले shield सही position में रखें और bystanders को suitable screens से protect करें।

रखने का तरीका

- Clean और dry करके heat, chemicals तथा impact से दूर protective location में रखें।
- Damaged lenses, shields या headbands को दोबारा उपयोग से पहले replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।