
CE Distribution
Gaussian Fit
Mean CE = 1.0002
Probability Density
0
10
20
30
40
50
60
70
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
Coulombic Efficiency