

R1
10k
C10
1uF
SW1
reset
R2
10k
BOOT
U1
ESP32-WROOM-32E
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
VDD
TXD0/IO1
RXD0/IO3
UOTXD
UORXD
XSHUT
SDA
SCL
SW2
boot
U3
AMS1117-3.3
VI
VO
PWR_FLAG
R5
4.7k
R6
4.7k
SDA
SCL
ALERT
SCL
SDA
VSS
VDD
RESET
ADDR
SHT31-DIS
U2
C2
100nF
R4
10k
CP_RST
R3
10k
XSHUT
C5
10uF
C6
10uF
C12
100nF
C7
10uF
C1
100nF
C9
4.7 uF
C4
100nF
C11
100nF
J1
Conn_01x02_Pin
RST
VREGIN
VDD
VIO
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
DTR
DCD
RI/CLK
SUSPEND
TXT/GPIO.0
RXT/GPIO.1
RS485/GPIO.2
WAKEUP/GPIO.3
VBUS
D-
D+
U4
CP2102N-Axx-xQFN24
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
J2
SBU2
SBU1
CC2
CC1
SHIELD
R8
5.1k
R7
5.1k
VL53L0CXV0DH1
U5
AVSSVCSEL
AVDDVCSEL
AVDD
GPIO1
C3
100nF
C8
4.7 uF
Sheet: /
File: PCB_FUMEHOODS.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1