


Entomoscope V1

Assemblage caméra déportée



Jérôme Briot

jbtechlab@gmail.com

Table des matières



Matériel.....	3
Pièces imprimées en 3D.....	3
Composants.....	3
Accessoires.....	3
Visserie.....	3
Outils.....	5
Assemblage.....	6

Matériel

Pièces imprimées en 3D

--	--	--

Composants

	 <p>Adaptateur CSI vers HDMI Arducam B0091 (x2) source</p> <p>Fenêtre acrylique rectangulaire 60 mm x 60 mm Épaisseur 2 mm (max) (x1)</p>
---	--

Accessoires

 <p>Câble HDMI 2.0 – 1,5 m Coudé 90° (x1) source</p>	 <p>Câble Audio – 1,5 m Jack 3,5 mm - 4 pôles (x1) source</p>	<p>Câble plat FPC - 15 cm 15 broches – Pas 1 mm Connecteur inversé (x1)</p>
---	--	---

Vissserie

 <p>Vis M3 x 10 mm (x4)</p>	 <p>Vis M3 x 8 mm autotaraudeuse (x6)</p>	 <p>Vis papillon M3 x 10 mm (x2)</p>	 <p>Vis M2 x 6 mm (x4)</p>
 <p>Vis M2.5 x 8 mm (x4)</p>	 <p>Insert laiton M2 x 3 mm (x4)</p>	 <p>Insert laiton M2.5 x 5 mm (x4)</p>	 <p>Insert laiton M3 x 6 mm (x6)</p>



Insert laiton
1/4" x 14 mm
(x1)

Outils

- Tournevis cruciforme Phillips

Assemblage