

BIEN BAN DANH GIA KY THUAT

(Technical Assessment Report)

I. THONG TIN BIET BAN

Ma bien ban: 70000000
Ngày lập: 01/07/2026 16:46
Người lập: V c Long - T trng sa cha
Chức vụ: T trng

II. THONG TIN THIET BI

Ma KKS: 10MAB20CP001
Tên thiết bị: Máy nén khí số 1
Loại: Cơ khí
Vị trí: PXVH - Tầng 2, khu nén khí
Trạng thái: broken

III. MO TA HU HONG

Máy nén khí số 1 (KKS: 10MAB20CP001): Van xả áp bị kẹt vị trí đóng. Vòng phet trục bị mòn, rò rỉ khí ~5-8 l/ph. Bộ lọc khí dầu hút bị tắc ($dP=0.8$ bar, giới hạn 0.5 bar). Áp suất làm việc: 0 bar (thiết kế: 8 bar).

IV. PHUONG AN XU LY DE XUAT

Phương án: (1) Thao và thay van xả áp (unloader valve), (2) Thay vòng phet trục, (3) Thay lọc khí (mã: FL-MAB20-001), (4) Vệ sinh, kiểm tra dầu bôi trơn, (5) Chạy thử không tải 30 phút kiểm tra rò rỉ.

V. KY TEN XAC NHAN

BEN SUA CHUA

BEN VAN HANH

(Chu ky va ho ten)

(Chu ky va ho ten)