

about:blank 1/6

```
U4
                                            LagerBandUppe4Y7
   Hiss_Band_Fritt HissIPosHämta Toffifee HU4
13 - LagerBandNere1
    N1
                                            LagerBandNere1Y(
   Hiss_Band_Fritt HissIPosHämta Toffifee HN1
14 - LagerBandNere2
    N2
                                            LagerBandNere2Y
   Hiss_Band_Fritt HissIPosHämta Toffifee HN2
15 - LagerBandNere3
    N3
                                            LagerBandNere3 Y2
   Hiss_Band_Fritt HissIPosHämta Toffifee HN3
16 - LagerBandNere4
    N4
                                            LagerBandNere4Y:
   Hiss_Band_Fritt HissIPosHämta Toffifee HN4
             ---+
17 - HämtaNere, LämnaMont, LämnaLack
  LagerHissMtrlXE HämtaUppe
                                              VäntposMtrlX12
                                                                                     HämtaNere
                                                                   MOVE
                                 IN TON Q
                                                                       ENO
                                                                 EΝ
                                                                              UDPos
                                                                       OUT
                                                                                        (R)
                                                                                     LämnaLack
18 - HämtaUppe, LämnaLack, LämnaMont
  LagerHissMtrlXE HämtaNere
                                                                                      HämtaUppe
                                              LackeringMtrlX10
                                                                    MOVE
                                                                                        -(s)-
                                IN TON Q
                                                                  ΕN
                                                                        ENO
                                                                                      LämnaLack
                                                                               UDPos
                                                                        OUT
                           15
                                                                                         (R)
                                                                                      LämnaMon
                                                                                         (R)
19 - HN2
  HämtaNere LagerHissMtrlXE N2 HN1 HN3 HN4 HN2
20 -
```


about:blank 2/6

```
HN2
              MOVE
           ΕN
                  ENO
                        LRPos
                  OUT
        2 .
           IN
21 - HN1
  HämtaNere LagerHissMtrlXE
22 -
  HN1
              MOVE
           ΕN
                  ENO
                        LRPos
                  OUT
           IN
23 - HN3
  HämtaNere LagerHissMtrlXE N2
                                N1
                                      N3
I
24 -
  HN3
              MOVE
            ΕN
                  ENO
                        LRPos
        3
           ΙN
                  OUT
25 - HN4
  HämtaNere LagerHissMtrlXE N2
                                 N1
26
  HN4
              MOVE
           ΕN
                  ENO
                        LRPos
           IN
                  OUT
27 - LämnaMont, HämtaNere, HämtaUppe, HN1, HN2, HN3, HN4
```


about:blank 3/6

```
HämtaNere LagerHissMtrlXE LämnaMon<sup>-</sup>
                           HämtaNere
                              (R)
                           HämtaUppe
                              (R)
                           HN1
                           (R)
                           (R)
                           HN3
                           (R)
28 -
  LämnaMont
                   MOVE
                                           MOVE
                 ΕN
                       ENO
                                         ΕN
                                               ENO
                                                      LRPos
                              UDPos
                       OUT
                                         ΙN
                                               OUT
                 IN
29 - HU3
  HämtaUppe LagerHissMtrlXE U3
                                 HU1 HU2 HU4 HU3
I
30 -
  HU3
              MOVE
           ΕN
                  ENO
                        LRPos
           IN
                  OUT
31 - HU4
  HämtaUppe LagerHissMtrlXE U3
                                       HU1 HU2 HU3 HU4
32 -
  HU4
              MOVE
           ΕN
                  ENO
                         LRPos
                  OUT
33 - HU2
 HämtaUppe LagerHissMtrlXE U3 U4 U2 HU1 HU3 HU4 HU2
34 -
```

about:blank 4/6



about:blank 5/6



about:blank 6/6