# ES563 – Laboratório de Máquinas Elétricas

Prof. Luiz Otávio Saraiva Ferreira – 01/2010 FEM/UNICAMP

# Pré-roteiro de Características Estáticas Motores CC de Imã Permanente

### **Bibliografia**

T. Kenjo and S. Nagamori, **Permanent-Magnet and Brushless DC Motors**, Oxford University Press, New York, USA, 1985.

### Introdução

Os motores CC de imã permanente são largamente utilizados em automação e controle por causa de duas características únicas: são simples, e o torque e a velocidade variam linearmente com a corrente de controle, característica ausente nos demais tipos de motores elétricos. Isto significa que, para uma certa carga, a velocidade em regime é função direta da tensão de controle.

As potências típicas variam desde fração de watt até 2 kW.

O símbolo elétrico de motor CC de imã permanente é mostrado abaixo:



Figura 1: Símbolo do motor elétrico de imã permanente.

Pode-se controlar o motor pela corrente ou pela tensão elétrica nos terminais, isto é, alimentando-o com uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Normalmente são usados servo-amplificadores como fontes controladas de tensão ou corrente. Os casos elementares são mostrados na Figura 01.




Figura 2: (esquerda) Amplificador de tensão. Funciona como uma fonte de tensão controlada por tensão. (direita) Amplificador de corrente. Funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão.

Em ambos os casos tem-se amplificação do sinal de controle, que então atua no motor. A resposta do conjunto motor-amplificador depende das características tanto do motor quanto do amplificador.

Estudaremos o modelo das características estáticas (em regime-permanente) dos motores CC de imã permanente. Serão apresentados os circuitos elétricos equivalentes ao motor tais que, quando inclusos como carga do amplificador, tem-se a representação do comportamento do sistema completo: motor+amplificador.

NOTA: o amplificador que aciona o motor é chamado, na literatura inglesa, de "drive".

O modelo estático indica os valores de torque, corrente, potência de entrada e de saída, eficiência, etc., no estado estacionário.

# Modelo Estático de Motores CC de Imã Permanente

A representação eletromecânica do motor é mostrada na figura abaixo, onde V é a fonte de tensão do motor,  $R_a$  é a resistência de armadura,  $I_a$  é a corrente de armadura, e E é a força contraeletromotriz, isto é, a tensão gerada pela movimentação da armadura no campo magnético, que é proporcional à velocidade angular  $\Omega$  do motor, e K é a constante de máquina.

#### **IMPORTANTE**

Há duas constantes de máquina: 1) Constante mecânica  $K_M$ , cujas unidades são [Nm/A], relativa à transformação de energia elétrica em mecânica; e 2) Constante elétrica  $K_E$ , , cujas unidades são [V/(rad/seg)] relativa à transformação de energia mecânica em elétrica. Quando expressas em unidades do sistemas SI essas constantes são numericamente iguais, embora dimensionalmente diferentes.




Figura 3: Representação eletromecânica do motor CC de imã permanente. Não há representação do estator porque ele não demanda corrente elétrica da fonte. A tensão E é a força contraeletromotriz, que é igual à constante de máquina  $K_E$  vezes a velocidade angular  $\Omega$  (em rad/seg).

O circuito elétrico que representa as características estáticas contém apenas os elementos dissipadores de energia, que determinam o comportamento em regime estacionário. A energia fornecida pela fonte é dissipada pelas perdas internas do motor e da carga.




Figura 4: As resistências  $R_h$  e  $R_L$  representam as perdas de energia do motor e da carga. O diodo representa a queda de tensão  $V_B$  nas escovas, que fazem o contato entre o estator e o rotor. A tensão que chega efetivamente à armadura é igual a V- $V_B$ . A resistência  $R_h$  representa as perdas devidas a: 1) atrito do rotor com o ar, 2) atrito das escovas e dos mancais, 3) correntes parasitas e histerese do núcleo de ferro do rotor. A tensão E é a força contraeletromotriz, proporcional à velocidade do rotor.

Uma vez medidos os seguintes parâmetros:

- 1) Tensão aplicada ao motor  $(V_0)$ .
- 2) Corrente de armadura com o motor sem carga ( $I_0$ ).
- Velocidade angular do motor sem carga ( $\Omega_0$ )
- 4) Resistência de armadura (R<sub>a</sub>).
- 5) Queda de tensão nas escovas  $(V_B)$ .

Pode-se determinar as curvas características estáticas do motor em função da velocidade do rotor ou em função do torque fornecido à carga.

IMPORTANTE: as equações dadas só valem com parâmetros no Sistema Internacional de Unidades (SI). Não servem velocidades em r.p.m., tensões em mV e correntes em mA, dentre outras. Converta todos os parâmetros dos motores para o SI antes de utilizá-los.

# Curvas Características em Função da Velocidade

Traça-se as curvas com o seguinte algoritmo:

1. Dados os valores de  $V_0$ ,  $V_B$ ,  $R_a$ ,  $I_0$  e  $\Omega_0$ . Calcular:

2. 
$$R_h = \frac{V_0 - V_B}{I_0} - R_a$$

$$3. K_E = \frac{R_h I_0}{\Omega_0}$$

IMPORTANTE:  $|K_E| = |K_M|$ , embora dimensionalmente diferentes.

4. 
$$\Omega = 0$$

5. 
$$E = K_E \Omega$$

$$I_a = \frac{V_0 - V_B - E}{R_a}$$

7. 
$$P_{out} = EI_a - \frac{E^2}{R_h}$$

8. 
$$P_{in} = V_0 I_a$$

9. 
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

10. 
$$T = \left(I_a - \frac{E}{R_h}\right) K_M$$

11. 
$$\Omega = \Omega + \Delta \Omega$$

12. Se  $\Omega < \Omega_0$  então volta ao passo 5, senão termina.

# Curvas Características em Função do Torque

Traça-se as curvas com o seguinte algoritmo:

1. Dados os valores de  $V_0$ ,  $V_B$ ,  $R_a$ ,  $I_0$  e  $\Omega_0$ . Calcular:

2. 
$$R_h = \frac{V_0 - V_B}{I_0} - R_a$$

$$3. K_E = \frac{R_h I_0}{\Omega_0}$$

IMPORTANTE:  $|K_E| = |K_M|$ , embora dimensionalmente diferentes.

4. 
$$T_{max} = K_M \frac{V_0 - V_B}{R_a}$$

5. 
$$T = 0$$

6. 
$$\Omega = \frac{\left( (V_0 - V_B) R_h - \frac{R_a R_h T}{K_M} \right)}{K_E (R_a + R_h)}$$

7. 
$$E = K_E \Omega$$

$$8. I_a = \frac{V_0 - V_B - E}{R_a}$$

9. 
$$P_{out} = T \Omega$$

10. 
$$P_{in} = V_0 I_a$$

11. 
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

12. 
$$T = T + \Delta T$$

13. Se T < T<sub>max</sub> então volta ao passo 6, senão termina.

Onde:

 $V_0$  =Tensão da fonte do motor [volts]

V<sub>B</sub>=Queda de tensão nas escovas [volts]

R<sub>a</sub>=Resistência da armadura [ohms]

I<sub>0</sub>=Corrente do motor sem carga [amperes]

 $\Omega_0$ =Velocidade do motor sem carga [rad/seg]

 $\Delta\Omega$ =Incremento de velocidade [rad/seg]

**R**<sub>h</sub>=Resistência que representa as perdas no cobre e outras perdas [ohms]

**K**<sub>M</sub>=Constante de torque do motor [newton.metro/ampere]

**K**<sub>E</sub>=Constante de força contraeletromotriz do motor [volts.seg/rad]

 $\Omega$ =Velocidade angular [rad/seg]

E=Forca contraeletromotriz [volts]

I<sub>a</sub>=Corrente de armadura [amperes]

**P**<sub>out</sub>=Potência de saída do motor [watts]

P<sub>in</sub>=Potência de entrada do motor [watts]

η=Eficiência do motor [%]

**T**=Torque do motor [newton.metro]

### Ponto de Máxima Eficiência

O ponto de máxima eficiência do motor é particularmente importante. Por isso calcula-se esse ponto e diversos parâmetros associados a ele. O primeiro parâmetro é a constante M, definida abaixo:

$$M = \sqrt{\frac{R_a + R_h}{R_a}}$$

Há um método simples para a obtenção experimental de M: mede-se a velocidade  $\Omega_0$  e a corrente  $I_0$  do motor sem carga, aplica-se uma ligeira carga ao motor, e mede-se as variações de velocidade  $\Delta\Omega$  e corrente  $\Delta I$ . Então aplica-se a equação abaixo para calcular-se M:

$$M = \sqrt{\frac{\Omega_0}{I_0} \frac{\Delta I}{\Delta \Omega} + 1}$$

Uma vez obtido o valor de M, pode-se calcular a eficiência máxima:

$$\eta_{max} = \frac{M-1}{M+1}$$

A partir do que definem-se os seguintes valores à eficiência máxima:

Corrente de armadura:  $I^* = MI_0$ 

Velocidade angular:  $\Omega^* = \frac{M}{M+1} \Omega_0$ 

Potência de entrada:  $P_{in}^* = MV_0I_0$ 

Potência de saída:  $P_{out}^* = \frac{M(M-1)}{(M+1)} V_0 I_0$ 

Torque:  $T *= \frac{(M-1)V_0I_0}{\Omega_0}$ 

# IMPORTANTE: $\Omega_0$ TEM QUE SER em [rad/seg].

Exemplo: Dados os parâmetros do motor marca *Minimotor* modelo *0816* com *escovas de grafite*:

V [volts]	$R_a$ $[\Omega]$	$\Omega_0$	I <sub>0</sub> [A]	K <sub>M</sub> [mNM/A]	K <sub>E</sub> [mV/rpm]	La	τ <sub>m</sub>	J [g cm <sup>2</sup> ]	R <sub>th</sub>	τ <sub>θ</sub> [s]
[voits]	[24]	[rpm]	[4 x]	[1111 1111/12]	[m v/r pm]	[µH]	ms	[g.cm <sup>2</sup> ]	[12/ 11]	
2	11.5	15 700	0.02	1.7	0.170		10	0.02	20	2.0
1.3	111.5	15.700	0.02	1./	0.178	47	112	0.03	30	2.9

Supondo-se que VB = 0, tem-se que suas curvas características estáticas em função da velocidade são as mostradas na figura abaixo:




Figura 5: Curvas estáticas da corrente de armadura  $I_a$  [A], potência de entrada  $P_i$  [W], potência de saída  $P_o$ , [W] eficiência n e Torque T [Nm] de um motor CC de imã permanente em função da velocidade [rpm].

E suas curvas características estáticas em função do torque podem ser plotadas de forma semelhante, seguindo-se o algoritmo apresentado.

#### Exercícios

- 1) Plote as curvas características estáticas em função do torque do motor Minimotor 0816.
- 2) Desenhe o circuito do modelo estático dos motores CC de imã permanente.
- 3) O que representa, na realidade física, a resistência  $R_h$  do modelo estático?
- 4) O que são  $\Omega_0$ ,  $I_0$ ,  $\Delta\Omega$ ,  $\Delta I$ ,  $\eta$ ,  $\eta_{max}$ ,  $I^*$ ,  $\Omega^*$ , e M?
- 5) O que são  $P_m^*$ ,  $P_{\alpha \iota}^*$ ,  $T^*$ ? Como são calculados?
- 6) Um motor sem carga é alimentado com 24 V, e gira a 5000rpm com uma corrente de 50mA. Quando uma pequena carga é aplicada sua velocidade cai para 4750rpm e a corrente sobe para 150mA. Qual é a eficiência máxima desse motor? Calcule sua corrente de entrada I\*, velocidade angular Ω\*, potência de entrada P<sub>in</sub>\*, potência de saída P<sub>out</sub>\* e torque T\* nesse ponto de operação.
- 7) Dada a tabela abaixo, e sabendo-se que para  $V_0$ =12V tem-se que  $I_0$ =33mA e  $\Omega_0$ = 2000rpm, calcule  $R_a$ ,  $R_h$  e  $V_b$ .

$V_0$	I <sub>a</sub> (mA)
4	271
5	433
6	509
7	600
8	681

- 8) Calcule e trace as curvas características estáticas desse motor em função de  $\Omega$ .
- 9) Escolha motores para as seguintes cargas:

- a. Carga com coeficiente de atrito  $D_L=10^{-3}$  Nm/rad/s à velocidade de 600rpm e momento de inércia  $J_M=15x10^{-4}$  kg.m<sup>2</sup>.
- b. Carga com coeficiente de atrito  $D_L=5x10^{-5}$  Nm/rad/s à velocidade de 5000rpm e momento de inércia  $J_M=1x10^{-4}$  kg.m<sup>2</sup>.
- c. Para cada item, selecione um motor ranhurado (Tabela M1), um sem ranhuras (Tabela M2), e um sem núcleo (Tabela M3).
- d. Calcule a caixa de redução ótima para cada caso.
- e. Calcule a função de transferência dos motores, dos motores mais as cargas, e dos motores mais as caixas de redução e as cargas.
- f. Calcule a resposta ao degrau para o motor sem carga, com a carga acoplada diretamente, e com a carga acoplada através da caixa de redução.
- g. Calcule a curva de aquecimento de cada motor, supondo que a temperatura ambiente é de 32°C, e calcule a temperatura final para velocidade constante para as condições descritas nos itens a e b.

# TABELA M1 - Motores CC ranhurados

Table 2.1. Catalogue data for slotted motors

	Manufacturers	Yasukawa Electric Mfg. Co., Ltd.						Tamagawa Seiki Co., Ltd.					
Item		UGJMED -10M	UGJMED -40M	UGJMED -40L	UGTMEM -01SB4	UGTMEM -03MB2	UGTMEM -06SB2	TS908N7 -E4	TS908N8 -E3	TS688N6 -E3	TS902N2 -E6	TS668N4 -E6	TS906N2 -E13
Inertia J	$10^{-6}  \text{kg m}^2$	600	1600	2000	1.57	23.5	95	0.918	1.57	2.50	28.4	39.2	234
Electrical time constant $\tau_E$	ms	6	12.2	10.1	0.3	0.8	1.9	0.45	0.3	0.8	1.6	1.3	1.4
Mechanical time constant $\tau_M$	ms	13.7	24.8	28.5	4.1	6.5	11.7	9	7	8	12	12	18
Torque constant K <sub>T</sub>	10 <sup>-2</sup> N m A <sup>-1</sup>	47	37	50.6	3.4	7.5	9.3	3.82	3.92	3.72	6.43	6.47	12.5
Back-e.m.f. constant K <sub>E</sub>	10 <sup>-2</sup> V s rad <sup>-1</sup>	47	37	50.6	3.4	7.5	9.3	3.82	3.92	3.72	6.43	6.47	12.5
Armature resistance R <sub>a</sub>	Ω	5.0	1.05	1.3	3.2	1.59	1.02	14.3	6.9	4	1.7	1.3	1.05
Power rate	kWs <sup>-1</sup>	1.5	1.5	2.9	1.5	2.4	1.6	0.20	0.71	0.35	0.87	1.92	1.73
Rated continuous torque T	10 <sup>-1</sup> N m	0.95	1.53	2.40	0.05	0.24	0.39	0.137	0.333	0.294	1.57	1.96	6.38
Rated rotational speed Ω	r.p.m.	1000	1000	1000	3000	2000	1300	3750	3000	3300	4000	4000	3000
Rated output Po	W	100	160	250	15	50	53	5	10	10	60	80	200
Rated voltage	V	64	44	60	20.3	24.4	19.8	21	21	18.3	30.8	31.3	43
Weight	kg	6	10.5	12	0.22	1.1	1.6	0.09	0.15	0.4	1.3	1.5	3.0

This table is re-edited from manufacturers' catalogues

# TABELA M2 - Motores CC sem ranhuras

Table 2.2. Catalogue data for slotless motors

	Manufacturers	Yasukaw	a Electric Mfg.	Co., Ltd.	Olympus Opto Electronics Co., Ltd.				
Item		UGMMEM -06AA1	UGMMEM -13AA-	UGMMEM -25AA1	OMS-312	OMS-512	OMS-1024	OMS-2024	
Inertia J	$10^{-6}{\rm kg}{\rm m}^2$	56.7	141	283	0.13	0.22	0.58	1.73	
Electrical time constant τ <sub>E</sub>	ms	1.1	1.5	1.3	0.09	0.11	0.2	0.28	
Mechanical time constant TM	ms	4.7	4.6	3.6	10	10	9.5	9.5	
Torque constant $K_{\rm T}$	$10^{-2}\mathrm{N}\mathrm{m}\mathrm{A}^{-1}$	10	17.8	19.3	0.85	0.89	2.3	2.1	
Back-e.m.f. constant $K_{\rm F}$	$10^{-2}\mathrm{V}\mathrm{s}\mathrm{rad}^{-1}$	10	17.8	19.3	0.85	0.89	2.3	2.3	
Armature resistance R <sub>a</sub>	Ω	0.84	1.03	0.47	5.3	3.6	6.3	2.6	
Power rate	$kW s^{-1}$	6.1	11.5	21.5	0.069	0.11	0.29	0.36	
Rated continuous torque T	$10^{-1}{ m N}{ m m}$	5.9	13	25	0.03	0.05	0.13	0.25	
Rated rotational speed $\Omega$	r.p.m.	3000	3000	3000	10500	10500	9200	9200	
Rated output Po	Ŵ	185	401	771	3	5	10	20	
Rated voltage	V	40.5	68.5	70.9	12	12	24	24	

Notes. Original data is converted to SI units.

Rotor. The coil is evenly fixed using epoxy resin and glass tape (see Fig. 2.14). Alnico magnets are used for field system.

Power rate =  $\frac{\text{Rated torque}}{r^2}$ 

See Section 7.6.1 for power rate.

# TABELA M3 – Motores CC sem núcleo

Table 3.3. Catalogue data for moving-coil motors

	Manufacturers	Sany	yo Denki Co.	, Ltd.	Yasukawa Electric Mfg. Co., Ltd.				
Items		H1008 -101	H1009 -101	H1420 -102	UGSMEM -02A	UGSMEM -02B	UGSMEM -03A	UGSMEM -12B	
Inertia J	$10^{-6}  \text{kg m}^2$	4.9	3.5	76.5	4	4	3.3	4.65	
Electrical time constant $\tau_E$	ms	0.17	0.14	0.3	0.16	0.14	0.15	0.16	
Mechanical time constant $\tau_{\rm M}$	ms	2.3	1.5	2.5	2.0	2.0	1.1	0.75	
Torque constant $K_T$	$10^{-2}\mathrm{N}\mathrm{m}\mathrm{A}^{-1}$	4.11	4.50	13.3	4.10	8.19	4.49	6.39	
Back-e.m.f. constant $K_{\rm F}$	$10^{-2}\mathrm{V}\mathrm{s}\mathrm{rad}^{-1}$	4.11	4.50	13.3	4.10	8.19	4.49	6.39	
Armature resistance R <sub>a</sub>	Ω	0.7	0.55	0.7	0.80	3.40	0.68	0.67	
Power rate	$kW s^{-1}$	6.5	20	22	11.1	11.1	34.5	28.8	
Rated continuous torque T	N m	0.177	0.265	1.32	0.211	0.211	0.28	0.36	
Rated speed $\Omega$	r.p.m.	4500	3200	1120	3000	3000	4000	3000	
Rated output power $P_0$	Ŵ	85	90	150	43	44	120	114	