

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA APLICADA

Diseño de Experimentos

Tarea 3

Adriana Haydeé Contreras Peruyero (haydeeperuyero@im.unam.mx)

Alejandro Jiménez Palestino (ajpalestino@gmail.com)

Jesus Alberto Urrutia Camacho (urcajeal@gmail.com)

Ciudad de México

5 de junio de 2021



$\mathbf{\acute{I}ndice}$

1.	Problema 1	3
2.	Problema 2: Se estudia el acabado de la superficie de metal de ciertas partes hechas por cuatro máquinas. Se realizó un experimento en el cual cada máquina es operada por tres operadores diferentes y se seleccionan y prueban dos especímenes de cada operador.	3
3.	Problema 3	6



1. Problema 1

2. Problema 2: Se estudia el acabado de la superficie de metal de ciertas partes hechas por cuatro máquinas. Se realizó un experimento en el cual cada máquina es operada por tres operadores diferentes y se seleccionan y prueban dos especímenes de cada operador.

Dada la localización de las máquinas, se utilizaron diferentes operadores en cada máquina los cuales fueron seleccionados al azar. Los datos se presentan a continuación.

Cuadro 1: Resultados por operador y máquina

maq	oper	У
	1	79
	1	62
Machine1 Machine2 Machine3	2	94
	2	74
	3	46
	5	57
	1	92
	1	99
Machino?	2	85
Macilillez	4	79
	3	76
	3	68
	1	88
	1	75
Machine3	2	53
Macinies	2	56
	3	46
		57
	1	36
	1	53
Machine4	2	40
maciiiie4	2	56
	3	62
		47

Escriba el modelo lineal para este experimento, explique los términos e interprete el análisis de varianza para los datos. Concluya.

A continuación, se describirán las características del diseño total del experimento.

Dado que es un experimentos con diseño de efectos anidados balanceados, la ecuación que describe este modelo es la siguiente:



$$y_{kmo} = \mu + \tau_m + \beta_{m(o)} + \varepsilon_{k(mo)}$$
$$ConK = 1, \dots, 24$$
$$m = 1, 2, 3, 4.$$
$$o = 1, 2, 3.$$

Existen dos factores: 1. Máquina y, 2. Operador Con cuatro niveles del factor Máquina y tres niveles el factor operador. Es decir, 4x3, respectivamente.

La relación entre ambos factores es que están anidados. Ya que una característica de este diseño es que hay dos factores, donde el factor M'aquina es fijo, mientras que los Operadores son aleatorios, pues los tres "operadores en cada m\'aquina (\dots) fueron seleccionados al azar". Otra característica es que los niveles j del factor Operadores son similares pero no idénticos para las diferentes m\'aquinas, ya que los niveles de Operadores están marcados por etiquetas. Esto lleva rechazar que sean niveles cruzados. A continuación, se muestra una tabla que resume la anterior información.

Cuadro 2: Resumen de los términos del modelo

Factores	Factor	Anidación	Tamaño	Hipótesis_Nula
Máquina	Fijo	Principal	1,,4	Ho: Mui = Muj
Operador	Aleatorio	Anidado	1,3	sigma = 0

Para elaborar el análisis de ANOVA es necesario tener en consideración que el efecto del factor *Operador* es aleatorio, por lo que su hipótesis nula corresponde a una prueba de variación, la cuál es : H_o : $\sigma^2 = 0$. Mientras que la prueba del factor M'aquina a ser fijo, su hipótesis nula corresponde a una prueba de igualdad de medias, la cuál es : $\mu_i = \mu_i$.

Entonces, para analizar la ANOVA, se corre el siguiente código. El cuál permite conocer los valores correctos del estadístico F.

```
roper <- as.random(oper)
fmaq <- as.fixed(maq)
modelo <- lm(y ~ fmaq + roper%in%fmaq)
gad(modelo)</pre>
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	$\Pr(>F)$
fmaq	3	3617.667	1205.8889	3.423794	0.0727968
fmaq:roper	8	2817.667	352.2083	4.168146	0.0134083
Residual	12	1014.000	84.5000	NA	NA

Con un P valor de 0.0728 no existe efecto significativo del tratamiento de maquinaria sobre las superficies de metal, por lo que no se rechaza la hipótesis de $\mu_i = \mu_j$ con una confianza del 95 %. Por otra parte, hay variabilidad de las superficies de metal en cada operador de cada máquina, por lo que se rechaza la hipótesis nula de H_o : $\sigma^2 = 0$ con un P valor de 0.013 con una confianza del 95 %. Por lo anterior, se debería de tratar de reducir esta variabilidad al entrenar mejor a los operadores.

```
compon <- lmer(y ~ maq + (1|maq:oper))
summary(compon)</pre>
```





```
## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: y ~ maq + (1 | maq:oper)
##
## REML criterion at convergence: 164.1
##
## Scaled residuals:
##
        Min
                  10
                       Median
                                             Max
## -1.04636 -0.69740 -0.05224 0.72879
                                         1.48805
##
## Random effects:
##
   Groups
             Name
                         Variance Std.Dev.
    maq:oper (Intercept) 133.9
                                   11.570
##
##
    Residual
                          84.5
                                    9.192
## Number of obs: 24, groups: maq:oper, 12
##
## Fixed effects:
##
               Estimate Std. Error t value
##
  (Intercept)
                 68.667
                             7.662
                                      8.962
## maqMachine2
                 14.500
                            10.835
                                      1.338
## magMachine3
                 -6.167
                             10.835
                                     -0.569
## maqMachine4
               -19.667
                            10.835
                                    -1.815
##
## Correlation of Fixed Effects:
               (Intr) mqMch2 mqMch3
##
## maqMachine2 -0.707
## maqMachine3 -0.707
                      0.500
## maqMachine4 -0.707 0.500
                              0.500
# estima los componentes de varianza
1-((133.9)/(133.9+84.5))
```

[1] 0.3869048

Respecto a los componentes de varianza, es posible afirmar que el factor anidado (operador en Maquinaria) produce el 61.30952 % de varianza. Lo cuál enfatiza la decisión de rechazar la hipótesis nula de $H_0: \sigma^2 = 0$, ya que este tratamiento aporta variabilidad dentro del resultado de las superficies de metal.

Cuadro 3: Resumen de los términos del modelo

Fuente_varianza	Varianza	Proporción
Operador en Máquina	133.9	0.6130950
Error	84.5	0.3869048
Total	128.4	1.0000000

Finalmente, si ignoraramos que hubiese diferentes operadores, y por lo tanto no hubiese efectos aleatorios, se podría simular el siguiente escenario. Si se deseara comprobar el efecto del efecto de M'aquina, se aplicaría un factorial de una vía balanceado del efecti fijo Maquinaria.





```
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Se podría concluir que existe un efecto en el tratamiento de las máquinas sobre las superficies de metal, al rechazar la hipótesis de $\mu_i = \mu_j$ con un P valor de 0.0035.

3. Problema 3

Referencias

[1] Nombre del autor, *Título del libro*, núm. ed., Editorial, año.