



DOC-040

SOURCING AND LOGISTICS GUIDE

Guía Práctica de Compra, Logística de Baterías y Almacenamiento Seguro

DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

AUTOR:	LOGÍSTICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

1. Sourcing de Materiales y Tubos de Cromoly 4130

La compra de tubos de acero 4130 Chromoly con certificación de calidad de colada se realizará a distribuidores autorizados en Europa (como Tube Service o ThyssenKrupp Aerospace) para asegurar que el espesor de pared y la composición química cumplen las normas UNE-EN. No se aceptarán tubos sin certificado de colada original (Mill Test Certificate), ya que son obligatorios para la justificación del chasis ante los inspectores técnicos de IDIADA durante la homologación individual.

2. Logística de Tránsito y Almacenamiento Seguro de Litio

Las celdas de iones de litio 18650 se consideran mercancías peligrosas de Clase 9 bajo el acuerdo ADR para transporte por carretera. La logística de tránsito requiere embalaje certificado UN3480 con separadores internos para evitar vibraciones y cortocircuitos. Una vez recibidas en el garaje de Móstoles, las celdas se almacenarán en una estantería metálica ignífuga dedicada, alejada del área de soldadura TIG, y cada módulo se conservará dentro de contenedores refractarios rellenos de arena seca silíceas para aislar el calor ante cualquier combustión espontánea.

3. Suministro de Gas Argón y Consumibles de Taller

El suministro de Argón puro al 99.9% (gas de purga y soldadura) se coordinará con distribuidores locales (como Carbueros Metálicos o Air Liquide) mediante contratos de alquiler de botellas de 50L. Se dispondrá de un regulador de doble caudalímetro para alimentar de forma simultánea la antorcha TIG y la línea de purga de respaldo en el chasis. Los electrodos de tungsteno (toriados al 2% o lantanosos al 2% de 2.4mm) y las varillas de aporte ER70S-6 se almacenarán en estuches herméticos desecantes para evitar que la humedad debilite la resistencia estructural de los cordones de soldadura.