




**DOC-012**  
**ONBOARDING GUIDE**

*Manual de Incorporación del Colaborador y Herramientas del Proyecto*

|          |                  |         |            |
|----------|------------------|---------|------------|
| AUTOR:   | OPERACIONES CERO | ESTADO: | APROBADO   |
| VERSIÓN: | v16.0            | FECHA:  | 15.07.2026 |



## 1. Manual de Bienvenida del Colaborador

Bienvenido a CERO. Nuestro objetivo es que realices tu primera aportación al diseño conceptual en menos de 7 días. El primer paso obligatorio es la lectura del Manifiesto Fundacional (DOC-001) para comprender las dinámicas de bootstrapping con 0€, así como la firma del acuerdo de cesión de propiedad intelectual (DOC-023) para proteger el desarrollo open-source. Creemos en la autonomía y la responsabilidad compartida: no esperes órdenes, busca un issue abierto y empieza a proponer soluciones.

## 2. Configuración del Workspace Técnico

- Discord: Regístrate con tu nombre real e indica tu especialidad (CAD, FEA, CFD, soldadura o edición) en el canal #roles. Solicita los permisos técnicos correspondientes.
- Onshape: Crea una cuenta gratuita de estudiante o entusiasta. Solicita acceso de edición en el canal #cad-chasis enviando tu email registrado.
- GitHub: Clona el repositorio maestro `ErGranPepe/cero-website` para tener acceso a los scripts y documentos Markdown del proyecto. Configura tus credenciales Git locales.

## 3. Primer Challenge del Colaborador

Para validar tus habilidades y concederte permisos de fusión en la rama principal, debes resolver un reto menor. El challenge por defecto consiste en modelar en Onshape el soporte de la pinza de freno trasera respetando los radios de curvatura de aristas obligatorios de 2.5 mm de la ITV. Una vez finalizado, abre una pull request en GitHub o comparte el enlace Onshape en el canal #revision-cad para que el Lead Engineer valide la geometría.